

C98043-A1660-L1主板二手销售

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | C98043-A1660-L1主板二手销售 |
| 公司名称 | 上海一擎电气有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址） |
| 联系电话 | 15001963708 |

产品详情

C98043-A1660-L1主板二手销售

C98043-A7001-L1调速器主板（维修出售），西门子直流控制器，直流驱动器，直流变频器，直流调速装置全部配件出售，我公司是国内较早从事工控设备维修单位，是德国SIEMENS西门子专业维修单位，目前拥有专业的维修工程师和先进的维修设备，具有丰富的维修技术和经验。我们一直专注维修技术的研究,保证不二次损坏机器，一般故障当天修好，不收取任何检测费用,维修西门子就找专修西门子公司！

C98043-A7001-L1调速器主板（维修出售），西门子直流控制器，直流驱动器，直流变频器，直流调速装置全部配件出售，常见故障维修范围：上电跳闸，开机炸可控硅，模块坏，IGBT烧，通电烧保险，无励磁电压，报励磁故障，励磁过流，速度不可控维修，超速维修，带负载报故障维修，冷却风机坏维修，散热风扇坏维修，直流调速装置风扇销售，励磁板销售，电源板销售，可控硅销售，晶闸管销售，熔断器销售，主板销售，面板销售，扩展板销售，CBP2板销售，通讯板销售，脉冲触发板销售，转速度不稳定维修，可控硅晶闸管烧维修，直流调速装置无显示维修，A018,A015,运转速度不连贯维修，高速不稳定维修，低速不稳定维修，启动合闸跳保险维修，运转不出力维修，控制板维修等等。西门子6RA70直流调速器常见故障报警：F001，F004，F005，F006，F007，F030

, F036 , F038 , F040 F042 , F046 , F050 , F052,F062 , F068,F031,A031,A025,F067,88888,A018,O12.1/O12.2,A019,10.3,F043

直流调速器就是调节直流电动机速度的设备。上端和交流电源连接，下端和直流电动机连接，直流调速器将交流电转换成两路输出直流电源，一路输入给直流电机励磁（定子），一路输入给直流电机电枢（转子），直流调速器通过控制电枢直流电压来调节直流电动机转速。同时直流电动机给调速器一个反馈电流，调速器根据反馈电流来判断直流电机的转速情况，必要时修正电枢电压输出，一次来再次调节电机的转速。

- 1、检查电枢碳刷，碳刷的长度，接触面和弹力都合适；
- 2、检查换向环，表面应平整，无凹痕，无损伤，沟槽没有被碳粉短路；
- 3、检查测速反馈部件与电机非负载测的连轴节没有问题。
- 4、检查马达波箱是否有问题，漏油、润滑不良，传动机构磨损，可能造成负荷不平稳而使调速器频繁调节。

新版本主板型号：C98043-A7001-L2（CUD1板）新版本主板型号：C98043-A7001-L1 CUD1板）可逆电源板型号：C98043-A7002-L4不可逆电源板型号：C98043-A7002-L1 6RA28直流调速器配件：主板型号：C98043-A1660-L1可逆电源板型号：C98043-A1663-L4不可逆电源板型号：C98043-A1663-L16RA24直流调速器配件：主板型号：C98043-A1600-L1可逆电源板型号：C98043-A1601-L4不可逆电源板型号：C98043-A1601-L1C98043-A7105-L4-9