

# 西门子6ra70励磁板故障维修

产品名称	西门子6ra70励磁板故障维修
公司名称	雷煜自动化
价格	600.00/台
规格参数	西门子:快速维修西门子直流调速装置 6ra7085:厂家上门维修 德国:当天修复西门子直流调速器
公司地址	成都青白江区清泉大道716号66栋 崧泽大道6686号
联系电话	15881129430 18521082189

## 产品详情

西门子6ra70励磁板故障维修、西门子6ra70励磁板故障维修公司、西门子66ra70励磁板故障维修厂家、西门子直流调速器过压维修、西门子直流调速装置维修厂家、6ra70调速装置过流维修、西门子6ra70报F001电源板故障、6ra70维修公司、西门子6ra70可控硅晶跳闸管烧维修、厂家上门维修西门子直流调速器、西门子直流调速器维修中心、西门子直流调速装置维修厂家电话、

西门子6ra70励磁板故障维修上海雷煜公司专业维修西门子直流调速器故障无输出，开机无显示，启动无励磁电压，上电跳闸，通电烧可控硅，运行模块炸，速度不可控,主板故障，控制板坏，转速不正常，开不了机，过流，过压，过热，速度不稳,电机抖动，低速不稳，高速飞车，电机不转

### 故障现象

一客户西门子6RA7075过电流跳闸，爆快容，现场情况运行半小时加重载后跳闸，爆快容，经电工检查后坏了2只可控硅，用同型号的更换后，上电运行来1小时左右又跳闸，烧快容，经电工检查晶闸管又烧坏，且电流还有点波动，已经自行解决不了后联系我司，我司派工程师去现场维修，问清楚故障原因后，经检查，晶闸管有个触发端阻值达到1k多，更换同型号闸管后，运行正常。

F001 电子板电源故障 F004 电枢电源板缺相故障 F005 励磁板故障 F006 欠电压故障

西门子6ra70励磁板故障维修F007 过电压故障 F008 F009 进线电源频率故障 F011 GSST1 电报故障

F012 GSST2 电报故障 F013 GSST4 电报故障 F030 电枢电流过大导致脉冲封锁

F031 速度调节器监控 F038 超速F040 故障激活 F042 测速机故障

F046 模拟可设置输入故障 F048 编码器故障 F050 优化不通过

F052 优化中断 F062 内部存储器故障

无输出，开机无显示，启动无励磁电压，上电跳闸，通电烧可控硅，运行模块炸，速度不可控,主板故障，控制板坏，转速不正常，开不了机，过流，过压，过热，速度不稳,电机抖动，低速不稳，高速飞车，电机不转