

潍坊厂家专做喷气式收缩机 玻璃水塑包机

产品名称	潍坊厂家专做喷气式收缩机 玻璃水塑包机
公司名称	山东鼎冠机械设备有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:鼎冠 型号:4525 产地:济南
公司地址	山东省济南市天桥区北园大街车站北街103号2单元203室
联系电话	0531-58183858 13245313635

产品详情

书本收缩机，餐具收缩机，铝型材收缩机，化妆品塑包机，茶叶礼盒塑包机，点心礼盒裹包机。4535淘宝盒收缩机，，

设备介绍:

sddg1808gwq热收缩膜包装机是国际市场上较先进的包装方法。它是采用收缩薄膜包在产品或包装件外面，然后加热，使包装材料收缩而裹紧产品或装件，充分显示物品的展销性，以增加美观及价值感;

同时，包装后的物品能密封、防潮、防污染。并保护物品免受外部的冲击，具有一定的缓冲性，此外，可减低产品被拆、被窃的可能性;收缩膜收缩时产生一定的拉力，故可把一组要包装的物品裹紧，起到绳带的捆扎作用，特别适用于多组物品的集合与托盘包装，故本产品可广泛用于各种小产品的包装。

产品特点:

- 1、我公司生产的PE热收缩包装机是国内最新型的自动连续收缩包装设备，采用石英管/不锈钢管、散热片加热，经久耐用，节电高效(节电15%以上)。
- 2、本机采用电子调速电机，速度调节范围大，承载重量可达40公斤。
- 3、收缩炉内采用全封闭热内风循环装置，产品收缩包装效果好。

4、本设备外型新颖美观，操作维修方便，可适用于任何收缩薄膜的热收缩包装。

BS-G4525喷气式收缩机产品说明型号 4525喷气式热收缩膜机电源电压 380V/50HZ最大功率 6.5KW输送速度 0-12m/min炉道尺寸 宽度450X高度250mm（高度可调）电机载重量 30Kg整机尺寸 1200X650X900mm整机重量 60Kg

故障和解决方法

收缩室无加热现象

A加热开关接触不良，调换开关

B室内电线老化短路，调换电线

C电热管线头未接实或电热管损坏

D调温控制板损坏，调换

E电位器坏，调换

输送网不转

A输送开关失灵，调换

B调速控制板坏，调换

C电位器坏，调换

D输送电机损坏，调换

E输送机构卡住，检查后排除故障

热风电机不转

A热风开关损坏，调换

B电机损坏，调换

维修常识：山东鼎冠机械设备有限公司【鼎冠】

连续工作2-3个月应打开后盖30对滑动部位及开关碰块加润滑油，对加热棒上的各连接活动处应视使用情况加油润滑。

对减压、过滤、油雾三联件24要经常检查，确保油雾、油杯内有油(缝纫机油)，过滤杯内无水。

加热条、硅胶条上要保持清洁，不得粘有异物，以免影响封口质量。

加热棒上，加热片下的二层粘膏起绝缘作用，当有破损时应及时更换，以免短路。

用户自备工作气源和充气气源，收缩机工作压力已设定为0.3MPa，比较合适，无特殊情况不要调节过大。

收缩机在搬运过程中不允许倾斜放置和撞击，更不能放倒搬运。

在安装时必须要有可靠接地装置。

严禁将手放入加热棒下，以防受伤，遇紧急情况立即切断电源。

工作时先通气后通电，停机时先断电后断气。

设备的维护保养：通过擦拭、清扫、润滑、调整等一般方法对设备进行护理，以维持和保护设备的性能和技术状况，称为设备维护保养。设备维护保养的要求主要有四项：(1) 清洁 设备内外整洁，各滑动面、丝杠、齿条、齿轮箱、油孔等处无油污，各部位不漏油、不漏气，设备周围的切屑、杂物、脏物要清扫干净；(2) 整齐 工具、附件、工件(产品)要放置整齐，管道、线路要有条理；(3) 润滑良好 按时加油或换油，不断油，无干摩现象，油压正常，油标明亮，油路畅通，油质符合要求，油枪、油杯、油毡清洁；(4) 安全

遵守安全操作规程，不超负荷使用设备，设备的安全防护装置齐全可靠，及时消除不安全因素。

鼎冠机械售后指导并承诺客户：山东鼎冠机械设备有限公司【鼎冠】

- 1、维修机器前，必须关掉总电源；修复时，应由专业人员维修或通知本公司协助。
- 2、在本年内机器因质量问题而发生故障，山东鼎冠免费进行维修，因操作不当而造成故障，公司收取部分维修费，更换配件则按其价额收费。
- 3、超过保修期间，本公司继续进行维护工作，但需酌情收取工本费。
- 4、如果您选择自行修理时，本公司提供外售配件服务

山东鼎冠机械设备有限公司，是国内较为专业的包装机械制造商，专业研发生产包装机，灌装机，封口机，喷码机，打码机，封箱机，打包机

。常规机型工厂现货供应并提供非标定做设备，地址：山东省济南市天桥区北园街道车站北街103号。厂家直销，售后服务有保证。质保一年，终身维修。欢迎新老客户前来咨询，洽谈，购买。【我们生产的不仅仅是您所需要的产品，更多的是你们需要的一种服务。我们拥有经验丰富的高素质售后服务人员，为您的生产经验保驾护航】。