

# TP1500进入菜单死机维修

产品名称	TP1500进入菜单死机维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

## 产品详情

### TP1500进入菜单死机维修

西门子精智面板：1.无法进入系统，光标对角来回移动，最后进入黑屏（左上角一小光标闪）现象。2.上电后，提示无引导系统，重新启动。无法进入OS更新恢复出厂设置模式。主要包括：TP700，KP700，TP900，KP900，TP1200，KP1200，TP1500，KP1500，TP1900，KP1900，TP2200，KP2200主要型号：6AV2124-0GC01-0AX0 TP7006AV2124-0JC01-0AX0 TP9006AV2124-0MC01-0AX0 TP12006AV2124-0QC02-0AX0 TP15006AV2124-0UC02-0AX0 TP19006AV2124-0XCO2-0AX0 TP2200

维修故障：TP1500触摸屏黑屏维修触摸屏维修触摸屏进不了界面，无显示，亮度看不清楚，黑屏，花屏，白屏，液晶屏显示竖条，液晶屏显示横条，液晶屏显示多画面，以及液晶屏显示疑难杂症均可，触摸屏通讯不上，触摸屏开机走一半不动，开机不能进入程序修，指示灯不亮，触摸屏死机，触摸屏灯管不亮，触摸屏玻璃烂维修更换触摸屏触摸偏移，触摸屏不能触摸，触摸屏一半可以触摸另一半不能触摸，触摸屏不能校准，触摸屏无背光等维修。

提供，各类触摸屏高压板销售，触摸屏灯管销售，触摸板销售，触摸屏主板，触摸屏液晶屏，触摸屏液晶屏显示，按键屏，操作面板，触摸屏按键坏，操作面板按键坏，按键不灵，按键膜更换销售，触摸屏通电无反应维修，触摸屏显示故障，触摸屏程序备份，触摸屏解密，提供免费检测服务。