

七测测量影像仪 影像测量仪安装及基本维修知识

产品名称	七测测量影像仪 影像测量仪安装及基本维修知识
公司名称	东莞市仪光光学仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	一键式快速测量仪:1秒即得所有尺寸 三坐标测量机:影像测量仪 双镜头快速量测:全自动影像测量仪
公司地址	东莞市莞城东城中路628号华和商业大厦1211号房
联系电话	18998058111 18824227199

产品详情

二次元影像测量仪属于精密测量仪器，任何一个因素的存在，都会影响到二次元影像测量仪的测量精度，所以，合理的安装二次元影像测量仪，是正确操作影像测量仪的必要步骤，我们来看下他的安装步骤。

影像测量仪的简单开箱与安装，如下：

- 1.在拆除影像测量仪外层包装以及内层包装的时候，需要取出使用说明书，仔细阅读与查看。
- 2.把影像测量仪搬到一个平整以及可以定位的台面上，装上底脚螺丝，用水平仪器调平。
- 3.取下X、Y轴固定板、Z轴滑动块固定螺丝(在摄像机罩内滑动块上)，X、Y、Z轴便能传动。
- 4.本机使用电源可从AC110V-220V，50-60HZ，连接显示器，接通仪器电源，影像测量仪便安装完成。

另外，安装影像测量仪要选择合适的地方，最好是温度、湿度和振动等都可以被稳定控制的房间，一般不适于有阳光的直射方向，最好朝向为北向或没有窗户，因为阳光对于室内的温度有影响，不利于温度的控制。

在使用影像测量仪的过程中，不可避免会出现一些故障，我们很有必要掌握一些基本的维修知识。

- 1、上光源暗：用万用表直流档测量调光板上光源电源是否在DC12V(把调光电阻调到最大时)，如果达不到12V证明电源电路有问题，否则电路板周边元器件损坏，需返厂维修或更换。
- 2、X轴不计数：证明Y轴是好的，可以先把X、Y二轴光栅尺对换接到转换盒试下X轴光栅尺是否好的，

光栅尺如果是好的就说问题出现在数据转换盒或操作软件中，需要请求专业人士或厂家技术人员来解决。

平时要注意影像测量仪进行保养，应放在清洁干燥、适当恒温的房间里，避免光学零件表面发霉、金属零件生锈、尘埃杂物剥落等。光学件表面要保持清洁，不可以用手触摸，要经常进行清洁，这样才能让影像测量仪少发生故障。

我公司主要生产二次元、三次元、影像仪、投影仪等测量仪器的厂家。专业测量各种产品尺寸，精度高，品质优，价格低，售后快，超清晰，数据可导出，可做报表，方便快捷，为您节省测量成本。欢迎您到我公司订购：0769-22850486/22850489/+86 18824227199联系人：李小姐

如有特殊测量需求，请致电400-0769-718我们有专业研发团队为您量身打造专案高速测量仪器，一切测量难题都帮您轻松搞定！

因工业材料价格浮动性大，本价格只是参考价，请来电沟通***终价格，本司提供16%的增值税发票，本价格为参考价格，量大价格从优！

作为您的合作伙伴，东莞市仪光光学仪器有限公司以优良的品质和服务来保证阁下您的职业健康，安全环境和美好未来！感谢您的关注！

销售咨询：400-0769-718

(86) 0769-22850486

投诉电话：(86) 0769-22850486

QQ联系：5434754

影像测量系统网址: www.7ocean.net