

西门子PM240功率模块驱动故障维修

产品名称	西门子PM240功率模块驱动故障维修
公司名称	常州凌肯自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省常州市武进经济开发区政大路1号力达工业园4楼
联系电话	13961122002 13961122002

产品详情

西门子PM240功率模块驱动故障维修

西门子G120变频器维修，西门子G120C变频器坏维修，G120L变频器故障维修，西门子PM240功率模块炸机维修，西门子功率模块维修公司，上海西门子PM240功率模块维修，苏州西门子G120变频器维修，嘉兴西门子G120变频器维修，成都西门子G120变频器不能启动维修，重庆西门子变频器维修。

本公司专业提供西门子直流调速器维修（6ra70/6ra80系列），

西门子变频器维修（MM440/430/420/6SE70/G120/G150系列），

西门子触摸屏/人机界面维修（OP/MP/TP系列），

西门子伺服驱动器维修（6sn1123/s120系列），

西门子伺服电机维修（1FT/1FK/1PH系列），（840D/840C/802D/828D/810D系列），

西门子PLC维修（S7-200/300/400系列），

ABB变频器维修，三菱变频器维修，安川变频器维修，富士变频器维修，台达变频器维修，汇川变频器维修，施耐德变频器维修，丹弗斯变频器维修，AB变频器维修，海利普变频器维修等。

西门子PM240功率模块驱动故障维修PM240 功率模块 FSGX

FSF 尺寸及以下的 PM240 功率模块都集成了内置的制动斩波器，外部制动电阻可以通 DCP/R1 和 R2（参见直流母线部件）直接接在变频器上。PM240 功率模块是为有安全保护要求的应用场合而设计的。如果与带有

安全保护功能的控制单元联用，
那么所组成的变频器即为带有集成的安全保护功能的变频器（参见控制单元）。

外形尺寸为 FSA 的 PM240 的功率模块不包含带有内置 A 级滤波器的选型。因此在可选件中有一种底座式的 A 级滤波器以及符合 B 级滤波要求的滤波器可供选择（参见进线侧功率部件）。

外形尺寸为 FSB 和 FSC 的 PM240 功率模块包含带有和不带有内置 A 级滤波器的选型。要满足 B 级滤波要求，那么需要在带有 A 级滤波要求的 PM240 功率模块的基础上再加装 B 级滤波器（参见进线侧功率部件）。

带有内置 A 级滤波器的功率模块只适合在 TN 电源系统中应用。不带内置滤波器的功率模块即可以用于接地的（TN，TT）电源系统，也可以用于中性点不接地的（IT）电源系统。