

# HOPPECKE蓄電池HC 121200正品包郵

產品名稱	HOPPECKE蓄電池HC 121200正品包郵
公司名稱	山東鴻泰恒業電源科技有限公司
價格	.00/只
規格參數	品牌:荷貝克 型號:HC 121200 規格:12V45AH
公司地址	濟南市歷城區工業北路60號
聯繫電話	400-688-7976 13720026769

## 產品詳情

### HOPPECKE蓄電池HC 121200正品包郵

Hoppecke蓄電池的特點和優點：| 耗水量極少| 容量範圍廣| 使用壽命長| 循環次數多| 無酸霧溢出，不腐蝕其它設備| 安全，可靠| 維護簡單，操作簡單，直觀| 內阻極小| 自放電小| 應用範圍廣

荷貝克蓄電池產品特性：1、免補水、維護簡單採用特殊設計克服了電池在充電過程中電解失水的現象，電池在使用過程中電液體積和比重幾乎沒有變化，因此電池在使用壽命期間完全無需補水，維護簡單。2、密封安全、安裝簡單電池內沒有流動的電液，電池立式、側臥安裝使用均可，無電液滲漏之患，而且在正常充電過程中電池不會產生酸霧。因此可將電池安裝在辦公室或配套設備房內，而無需另建專用電池房，降低工程造價。3、使用壽命長採用了耐腐蝕性良好的鉛鈣合金板柵，在25 的環境溫度下，正常浮充壽命可達10年以上。4、高功率放電性能好採用了內阻值很小的優質極板和玻纖隔板，而且裝配較緊，使得電池內阻極小。在-40 ~60 溫度範圍內進行大電流放電，其輸出功率比常規電池可高出15%左右。5、安裝使用方便電池出廠時已經完全充電，用戶拿到電池後即可安裝投入使用。荷貝克蓄電池產品優點：1、安全性能好:正常使用下無電解液漏出,無電池膨脹及破裂。

2、放電性能好:放電電壓平穩,放電平台平緩。

3、耐震動性好:完全充電狀態的電池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的頻率震動1小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。

4、耐衝擊性好:完全充電狀態的電池從20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。

UPS是UninterruptiblePowerSupply的简称，也就是我们常说的UPS不间断电源。它是一种含有储能装置、以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的电源设备，是通信设备、计算机系统等不得断电的系统不可缺少的外围设备之一，它的作用是在外界中断供电的情况下，及时给计算机等设备供电，以免影响通信的中断、重要数据的丢失和硬件的损坏。然而我们在使用UPS电源作为保护其他对象的同时，其UPS电源本身往往也会发生一些故障，如果UPS电源发生了故障，就无法为我们负载提供保护功能。因此我们对UPS电源常见故障现象的分析处理进行介绍：

问题一：有市电时UPS电源输出正常，而无市电时蜂鸣器长鸣，无输出。

故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障，可按以下程序检查: 1、检查蓄电池电压，看蓄电池是否充电不足，若蓄电池充电不足，则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。 2、若蓄电池工作电压正常，检查逆变器驱动电路工作是否正常，若驱动电路输出正常，说明逆变器损坏。 3、若逆变器驱动电路工作不正常，则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出，若有控制信号输出，说明故障在逆变器驱动电路。 4、若波形产生电路无PWM控制信号输出，则检查其输出是否因保护电路工作而封锁，若有则查明保护原因;

5、若保护电路没有工作且工作电压正常，而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损坏 上述排故顺序也可倒过来进行，有时能更快发现故障。 问题二：逆变器功率级一对功放晶体管损坏，更换同型号晶体管后，运行一段时间又烧坏的原因是电流过大，而引起电流过大的原因有:

1、过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时，过流保护电路不起作用; 2、脉宽调制(PWM)组件故障，输出的两路互补波形不对称，一个导通时间长，而另一个导通时间短，使两臂工作不平衡，甚至两臂同时导通，造成两管损坏; 3、功率管参数相差较大，此时即使输入对称波形，输出也会不对称，该波形经输出变压器，造成偏磁，即磁通不平衡，积累下去导致变压器饱和而电流骤增，烧坏功率管，而一只烧坏，另一只也随之烧坏。