

西门子工控机黑屏无显示维修

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 西门子工控机黑屏无显示维修 |
| 公司名称 | 常州凌肯自动化科技有限公司 |
| 价格 | 200.00/台 |
| 规格参数 | 凌科自动化:触摸屏维修 工控机维修:工业电脑维修 常州:伺服电机维修 |
| 公司地址 | 江苏省常州市武进经济开发区政大路1号力达工业园4楼 |
| 联系电话 | 13961122002 13961122002 |

产品详情

西门子工控机进不了系统维修，西门子工控机系统程序卡住维修，西门子电脑开机进不了系统程序维修，西门子工控机PC677B进不去系统维修，西门子工控机常见故障与解决方案，西门子工控机开机无法进入用户界面维修，西门子工控机死机，黑屏，白屏，花屏，开不了机，电源坏，无显示，进不去系统，按键无反应，触摸不灵，主板坏维修。十年维修技术，配件齐全，各种故障当天修复。

工控机维修故障包括：维修故障包括：数控系统按键损坏，数控系统电源板故障、数控系统高压板故障，数控系统液晶故障、数控系统主板坏、数控系统上电黑屏、数控系统花屏、数控系统暗屏、数控系统触摸失灵，数控系统不能正常开机、数控系统触摸问题、数控系统按键问题、屏幕显示问题（工控机屏碎、工控机花屏、工控机白屏、工控机黑屏等）、工控机通讯问题（触摸无反应、触摸反应慢等）、电源故障、主板问题、系统问题等工控机无法安装操作系统；工控机按下开关，工控机可以看到指示灯亮，但屏幕无显示；工控机开机屏幕出现英文或数字报错，无法进入系统；工控机不识别光驱、硬盘、软驱、串口、并口、网卡口等；工控机按下开关，没有任何反应(无法开机)；工控机经常死机、掉电或自动重启；工控机密码遗忘，无法进入系统；工控机电池无法充电。

以下是西门子工控机常见故障的总结以及解决方案

一、打开计算机电源而计算机没有反应：

- 1、查看电源插座是否有电并与计算机正常连接；
- 2、检查计算机电源是否能正常工作（开机后电源风扇是否转动），显示器是否与主机连接正常；
- 3、打开机箱盖查看电源是否与计算机底板或主板连接正常，底板与主板接插处是否松动，开机底板或主板是否上电，ATX电源是否接线有误；

4、拔掉内存条开机是否报警；

5、更换CPU或主板。

二、加电后底板上的电源指示灯，亮一下就灭了，无法加电？

首先看是否机箱内有螺丝等异物，导致短路。其次察看有关电源线是否接反，导致对地短路。再次利用替换法，更换电源、主板、底板等设备。

三、工控机加电后，电源工作正常，主板没有任何反映？

首先去掉外围的插卡及所连的设备，看能否启动？如果不能，可去掉内存，看是否报警？然后检查CPU的工作，是否正常？最后替换主板，检查主板是否正常。

四、开机后听见主板自检声但显示器上没有任何显示：

1、检查显示器是否与主机连接正常；

2、另外插一块显示卡查看是否能正常显示；

3、清除CMOS（可能设置有错误）或者更换BIOS；

4、更换CPU板（主板集成显卡）或显示器。