

# 触摸屏TP1500通讯坏维修

产品名称	触摸屏TP1500通讯坏维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

## 产品详情

### 触摸屏TP1500通讯坏维修

西门子屏TP178通坏，后，修不好不收费是一家专注于自动化设备与改造高新技术企业，是全省自动化设备综合服务商。公司主要从事变频器，驱动器，伺服马达，控制，数控，电源模块，直流调速器，屏等自动化设备。

西门子屏TP178通坏，后，修不好不收费 4、检查排除西门子变频器的定子电阻值（P 0 3 0 5）正确无误。5、确保电动机的冷却风道通畅，电动机不过载。6、增加斜坡时间。7、减少“提升”的数值。故障复位：在排除所有问题之后，可以给变频器复拉，可以采用以下三种方法中的一种：a.重新给变频器加上电源电压。时间：时间5-7个工作日，加急1-3个工作日(需异地订购特殊元器件除外) 4 选择凌肯，就是选择，速度，服务，实力，技术，诚信

西门子TP1500上电无反应触摸屏黑屏故障维修，西门子TP1500触摸屏黑屏故障分析,西门子TP1500黑屏维修,白屏维修,触摸不灵维修,死机维修,花屏等故障维修,西门子TP1500黑屏怎么修,西门子TP1500黑屏是什么原因 TP1500在运行过程中，突然黑屏，机器还可以运行，只是看不到操作画面了，不过用手电筒照在上面还可以看到画面。分析 显示器的显示组件是包括液晶屏和灯管两部分组成，液晶屏显示画面，高压灯管提供背景光。高压灯管为何点不亮，是什么原因呢? 维修排障要点 检查灯管供电回路，5V电源是否有，升压逆变器工作吗，灯管烧毁了吗？问题就简单的解决了 经查是5V电源供电回路保险开路，由于后级变压器短路造成，更换同规格变压器，高压恢复，灯管发光 SIEMENS 上海西门子触摸屏维修TP27维修、TP7维修、KTP178micfo维修、TP177B维修、TP177A维修、TP170 维修、TP170A维修、TP170B维修、TP270维修、TP277维修、TP37维修、KTP400维修