

## 宝马MINI变速箱起步耸车，并有异响

产品名称	宝马MINI变速箱起步耸车，并有异响
公司名称	广州市卡斯汽车自动变速箱维修有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	
公司地址	广州市白云区嘉禾街鹤边村大彭岭路雅瑶横路自编8号一楼、二楼
联系电话	4000308801 13822119407

### 产品详情

车型：宝马MINI

年款：2006年

波箱型号：CVT

**故障描述：**这辆06年的宝马mini搭载CVT变速箱，整车进厂的，我们技术人员试车发现起步耸车，并有异响。

**故障分析：**用电脑检测没有故障码，初步可以肯定的是变速箱内部出现了问题，需要打开变速箱，拿出内部的零件，进而发现具体问题。

**故障排除：**大修，打散变速箱，发现变速箱内部的压力缸还有链条已经磨损，胶圈老化，摩擦片打滑。需要更换新的摩擦片包，链条以及小修包。装配完成，再进行多次试车，如果故障现象消失，就可以进行交车了