

沼气池专用膜沼气池黑膜牛猪场化粪池防渗土工膜

产品名称	沼气池专用膜沼气池黑膜牛猪场化粪池防渗土工膜
公司名称	山东汇泽环保工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处 东方红路1118号董子文化街D区4号楼13号2层（ 注册地址）
联系电话	18053409191 13396262728

产品详情

黑膜沼气池的维修首先需要找到不产气的原因。一般不产气有两大原因，如果沼气池盖顶后有气包鼓起，但是后来没有气的话，很可能是沼气池漏气造成的。漏气肯定是黑膜焊接出现不牢靠的地方，找到漏气点用焊机重新补膜即可。如果沼气池盖顶后没有气包，就跟发酵条件有关，如沼液含有害物质不利于菌种发酵，如气温比较低等原因。