

单缸四冲程6寸柴油水泵价格

产品名称	单缸四冲程6寸柴油水泵价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

单缸四冲程6寸柴油水泵价格 大泽6寸小型柴油自吸泵TO-60ET流量大，扬程高，性能稳定、外形美观，适用范围广，易维修。广泛适用于灌溉农田，园林，消防，街道下水道抽水。可调式多转速的功率输出为您提供抽水量大的大小，节约用油；及省油：精巧的喷射系统使每1滴油均能发挥大作用；低振动：严格的平衡配置确保每台动力运行平稳；易启动：巧妙的反冲式启动使启动变得轻便快捷，1次便能启动成功；更轻巧：高强度铝合金机体设计使整机重量远远小于同功率产品。

产品型号：TO-60ET

进水口直径：150MM

出水口直径：150MM

标准流量：150m³/h（每小时150立方米）

大流量：170m³/h

大扬程：20M

大吸程：8M

额定转速：3000rpm

耗油量：245g/kw.h

动力型号：ET1V90F(A级)

水泵出水口：扣形式：法兰连接，螺栓孔径

发动机形式：单缸，四冲程，柴油发动机

缸径X行程：88*75

排量：500CC

额定功率：12KW

使用燃料：柴油

冷却方式：强制风冷

润滑系统：飞溅式，强制润滑

机油容量：1.65L

油箱容积：20L

噪音水平：70 (7m/dB)

启动方式：手/电启动

运行时间：10-15h

净重：110公斤

外形尺寸：800*630*760MM

柴油机水泵的汽蚀是由水的汽化引起的，所谓汽化就是水由液态转化为汽态的过程。金属表面在水击压力作用下，形成疲劳而遭到严重破坏。因此我们把汽泡的形成、发展和破裂以致材料受到破坏的全部过程，称为汽蚀现象。柴油机水泵常见的问题及解决方法：自吸泵在日常使用的过程中，会遇到一些比较常见的问题。

例如柴油机水泵的不抽水问题，就会有很多的不同的原因导致的，那么我们该如何去处理这些问题原因是关键。一般柴油机水泵不抽水问题产生的原因包括一下几个方面：次使用自吸泵；所谓自吸泵，意思是在自吸泵启动的时候不需要加水，其自身的叶轮就可以做到，且叶轮的密封间隙越大，其自吸的高度反而越低。这并不是说柴油机水泵就不需要加水了，在次安装好自吸泵后，还是需要灌水利用自吸泵的叶轮作用，才可以将水吸上来。