

6SE7032-1EG60报F008快速维修

产品名称	6SE7032-1EG60报F008快速维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

6SE7032-1EG60报F008快速维修

西门子6SE70变频器报警故障显示F008--直流欠压F008指变频器在工作运行状态中，突然停机显示F008故障，F008"是直流欠电压。处理方法：1、检查P071,与U1,V1,W1 的测量值作比较（变频器），或与C+，D- 的测量值作比较（逆变器）2、检查R006,与C+,D- 的测量值作比较。 $V_{dc}=1.35 * P071$ （变频器）或 $V_{dc}=P071$ （逆变器）3、直流回路电压测量故障,对于书本型,更换PEU 板.对于装机装柜型或柜型,更换PS U2 板4、如果是读入故障,更换CU2/CUVC 板5、在不同的温度下开,停变频器/逆变器的电子装置时,在电压测量的电路上建立了过大的湿度,导致装置太敏感 供电电源的电压是否不稳定，存在较大波动、短时掉电或者瞬时的电压降低；需要减缓变频器的动态响应，增大斜坡上升时间参数 P462的值；可以通过设置动能缓冲功能，缓和当电源出现故障时（如瞬时电压缺口），而造成变频器欠压停机。请仔细阅读功能图600，设置相关参数 P517、P518等。技术服务部有充足的备件和技术优良的维修工程师可为客户提供室内维修、现场维修、技术支持服务.所有维修工程师均接受SIEMENS公司专业技术培训。对于西门子MM440、MM430、MM420、6SE70系列传动；6RA直流调速器均可提供现场服务；S7-200 S7-300 的PLC，西门子触摸屏TP/OP/MP系列；西门子6SN1123、6SN1145伺服驱动电源，6EP电源进行维修。可除现场板级更换外，室内维修我们采取器件级维修，将故障元件及不良元件全部进行更换。以此降低客户维修成本，从技术上保证维修设备综合性能。

品名 型号 名称
45KW变频器 6SE7031-0EE6055KW变频器 6SE7031-2EF6075KW变频器
6SE7031-5EF6090KW变频器 6SE7031-8EF60110KW变频器 6SE7032-1EG60132KW变频器
6SE7032-6EG60160KW变频器 6SE7033-2EG60200KW变频器 6SE7033-7EG60250W变频器
6SE7035-1EK60315W变频器 6SE7036-0EK60400W变频器 6SE7037-0EK60