

# 西门子伺服控制器报F029无法复位当天修好

产品名称	西门子伺服控制器报F029无法复位当天修好
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	西门子:SIEMENS 6SE70:西门子伺服控制器维修 德国:西门子伺服驱动器维修
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

## 产品详情

西门子伺服控制器报F029无法复位当天修好，我公司是国内较早从事工控设备维修单位，是德国SIEMENS西门子专业维修单位，目前拥有专业的维修工程师和先进的维修设备，具有丰富的维修技术和经验。我们一直专注维修技术的研究,保证不二次损坏机器，一般故障当天修好，不收取任何检测费用,维修西门子就找专修西门子公司！

西门子伺服控制器报F029无法复位当天修好，故障检测处理：

变频器通电流后显示正常，但如果启动，显示 F026 (过电流保护)。故障分析与维修：查变频器使用手册，可知显示为过电流或变频器对地漏电，逐个检查主回路中器件，并加电测试没有发现问题，检查驱动电路和驱动 IGBT 也正常，三相对地绝缘也没问题，最后怀疑电流传感器有问题，但换上三个新的，故障还是原来过电流故障，证明原来的电流传感器是好的，给三个电流传感器的辅助电源正负 15 伏也正常，问题也只能是电流检测放大处理哪一部分了，重新检查运放 LM084 放大部分，发现有一个回路输出不正常，检查外部没发现有坏的元件，更换 LM084 后变频器恢复正常工作。

西门子变频器快速修复故障：炸可控硅，无显示，模块炸，开不了机维修，变频器无输出，无电压，变频器冒烟，变频器异响，变频器报警，通讯不上，带不动负载，电机不转，电机抖动,面板显示 'E' 面板无显示，驱动板烧，驱动电路坏，电压输出不平衡，运行几分钟报过流.缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地,报错，故障报警：FO29,F011,F026,F001,F002,F006，F008，F012,F052，等等故障报警维修

6SE7021-0TA51-Z

6SE7021-0TA61-Z

6SE7021-0TA71-Z

6SE7021-3TA51-Z

6SE7021-3TA61-Z

6SE7021-3TA71-Z

6SE7021-3EA51-Z

6SE7021-3EA61-Z

6SE7021-3EA71-Z

6SE7021-8TA51-Z

6SE7021-8TA61-Z

6SE7021-8TA71-Z

6SE7021-8EA51-Z

6SE7021-8EA61-Z

6SE7021-8EA71-Z

6SE7022-6TC51-Z

6SE7022-6TC61-Z

6SE7022-6TC71-Z

6SE7022-6EC51-Z

6SE7022-6EC61-Z

6SE7022-6EC71-Z

6SE7023-4EC51-Z

6SE7023-4EC61-Z

6SE7023-4EC71-Z

6SE7023-4TC51-Z

6SE7023-4TC61-Z

6SE7023-4TC71-Z

6SE7023-8ED51-Z

6SE7023-8ED61-Z