

中央净水器---LF-CF-G1500A

产品名称	中央净水器---LF-CF-G1500A
公司名称	潍坊霖枫工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:香港霖枫 材质:不锈钢 规格:250*500
公司地址	潍城区经济开发区东风西街以南创新路以西潍坊 豪杰金属材料贸易广场1号商业楼410
联系电话	13953609987

产品详情

品牌	香港霖枫	材质	不锈钢
规格	250*500	产地	香港
包装	纸盒	贸易属性	内贸
型号	LF-CF-G1500A		

产品名称: 中央净水器系列--lf-cf-g1500a

产品特点:1500l/h，进口304不锈钢外壳，立式机身，超滤膜+kdf+椰壳活性炭

不锈钢系列净水器使用方法：

不锈钢系列净水器：

运行状态：将中央净水器上的手柄转至运行处，自来水就从上而下经过活性炭、kdf、超滤芯的净化作用，最后给净化水出水口流出。

冲洗状态：将中央净水器上的手柄转至正洗处，自来水就自上而下冲洗滤料和滤芯，从自来水出水口流出。正洗和反洗均能得到对滤料的清洗作用，正洗和反洗结合使用清洗效果更好，建议每隔5—7天就要对中央净水器正洗5分钟，反洗5分钟。

全自动控制的如下：

常见问题：

故障一、产水量变小

原因：1、进水压力太低 解决方法：加增压泵 2、进水温度太低
解决方法：温度下降产水量也下降，属正常现象

3、进水流量太小 解决方法：增大进水流量或加增压泵

4、进水太脏 解决方法：增加前置处理或增加冲洗频率

5、停水或维修管路

解决方法：停水后再来水时必须先顺冲洗排除水管中残留的泥沙，铁锈等后才能制水。

故障二、直饮水浑浊

原因：1、进水压力过高或波动太大引起超滤芯破裂

解决方法：更换超滤芯

2、超滤芯上的o形密封圈片漏水 解决方法：重装或更换o型密封圈

3、原水中含铁、锰离子高 解决方法：增加前置除铁锰的处理

故障三、直饮水有异味

原因：1、水中的余氯味 解决方法：增加余氯过滤器滤除 2、净水器长期停用
解决方法：停用一段时间后重新使用前应反复清洗以排掉净水器内的死水。

联系地址:

企业网站：www.lfskj.cn 亲商热线：400-110-5687

联系电话：13953609987

传真：0536-8381559

qq联系方式：6598359

品牌企业名称：香港霖枫国际控股集团有限公司

地址：香港永乐街177-183号永德商业中心907室

国内总代理企业名称：潍坊亚坤经贸有限公司

地址：山东省潍坊市东方威尼斯大厦2605