

西门子伺服驱动器150故障代码N07415维修

产品名称	西门子伺服驱动器150故障代码N07415维修
公司名称	常州凌肯自动化科技有限公司
价格	50.00/台
规格参数	凌肯自动化:收费合理，快递送修。 伺服驱动器维修:快速修复，测试平台全面。 常州:规模性维修公司，诚信合作。
公司地址	江苏省常州市武进经济开发区政大路1号力达工业园4楼
联系电话	13961122002 13961122002

产品详情

西门子伺服驱动器150故障代码N07415，常州凌肯公司专业维修S120数控系统，802D系统S120维修，6SL3120伺服电机功率模块维修，6SL3130数控系统伺服电源维修，CU320控制器维修，红灯亮维修，通讯口坏维修，主板坏维修，跳闸维修，烧保险维修，接地故障维修，欠压维修，过流维修，伺服电机编码器故障维修，指示灯不亮维修等等。公司配件齐全，主板，通讯板，控制板，IGBT，风扇等，专业检测平台，原装配件，当天修复。

伺服驱动器150故障代码N07415,西门子伺服驱动器150故障代码N07415原因？西门子伺服驱动器150故障代码N07415处理方法？西门子伺服驱动器150故障代码N07415维修

我公司配有西门子840D系统，可以对810D、802D、802C、802S、系统上用的6SN1145、11

46、1123、1124、1118等系列配件试机，保证维修质量，回厂装机就可使用。

西门子伺服驱动器S120 150故障代码N07415 原因处理方法：N07415

(F)驱动：正在传送换向角偏移

信息值：-信息类别：参数设置/配置/调试过程出错 (18)驱动对象：SERVO, SERVO_AC,
SERVO_I_AC组件：无传播：GLOBAL反应：OFF2应答：无原因：p1990 =

1，自动确定换向角偏移。该故障导致脉冲的删除，向 p0431

传送换向角偏移时需要删除脉冲。参见：p1990 (编码器调校，检测换向角偏移)处理：

无需其它措施就可以应答故障。在...时的反应 F:OFF2在...时应答 F:立即

驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。显示故障/报警的方式比

如有：? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。?

通过在线运行中的调试软件来显示? 显示单元和操作单元（例如：BOP、AOP）。故障和

报警之间的区别故障和报警有下列区别：表格4-

1故障和报警的区别故障出现故障时会发生什么?? 触发相应的故障反应。? 设定状态信号

ZSW1.3。? 将故障记录在故障缓冲器中。如何排除故障?? 排除故障原因。?

应答故障。报警出现报警时会发生什么?? 设定状态信号 ZSW1.7。?

报警记录在报警缓冲器中。如何排除报警??

报警会自行取消。即当原因不再存在时，就会自行清除。