

新钢NM450耐磨板30毫米雀窝缺陷

产品名称	新钢NM450耐磨板30毫米雀窝缺陷
公司名称	无锡恒成泰特钢有限公司
价格	7000.00/吨
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区春晖中路66号
联系电话	0510-83885686 13382885311

产品详情

新钢NM450耐磨板30毫米雀窝缺陷是指耐磨板呈现横向槽形的弯曲状态，可能占据整个钢板宽度，或者占钢板宽度的大半或一半。

轧制薄规格耐磨板时，成品道次张力不适当地增大，使钢板外层对内层的压力增加，而内层出现向内径方向的径向突起，形状象雀窝，故称雀窝缺陷。在吊运、卸卷时的冲击、碰撞也能造成雀窝。经过平整、矫直也难以消除，严重时钢板会成为废品。为了防止这种缺陷发生，应减少成品道次张力，防止吊运、卸卷时冲击。可以把耐磨办取机直径减小，以适应薄规格产品的轧制，或者在内径增加部分钢板的留头长度，以加强内径支承强度。

现 耐磨钢板 耐磨板 新钢 7 × 2300 × 6800 NM450 1 面议 恒成泰

现 耐磨钢板 耐磨板 新钢 10 × 2500 × 12000 NM400 1 面议 恒成泰

现 耐磨钢板 耐磨板 新钢 10 × 2500 × 8000 NM400 1 面议 恒成泰

现 耐磨钢板 耐磨板 新钢 10 × 2414 × 7255 NM400 1 面议 恒成泰

现 耐磨钢板 耐磨板 新钢 10 × 2200 × 8000 NM400 1 面议 恒成泰

现 耐磨钢板 耐磨板 新钢 30 × 1900 × 10000 NM450 1 面议 恒成泰

现 耐磨钢板 耐磨板 新钢 30 × 2000 × 10430 NM450 1 面议 恒成泰

现 耐磨钢板 耐磨板 新钢 30 × 2000 × 10000 NM450 1 面议 恒成泰