

氧熔棒A熔断棒A铸造用清砂切割开孔氧熔棒

产品名称	氧熔棒A熔断棒A铸造用清砂切割开孔氧熔棒
公司名称	泊头市鸿信德精密机械装备厂
价格	8.80/根
规格参数	规格:13X1800mm 产地:河北 商家:www.xllj.cn
公司地址	泊头市郝村镇万寨村
联系电话	03178383088 18733029566

产品详情

氧熔棒（L0-180型）氧熔棒又称熔断棒，它主要具有快速熔切、清理功能，主要切割铸件小的冒口、粘砂。当铸件连砂石时（特别是不锈钢铸件、合金钢铸件）气割很难割除，磨光机解决不了时，用氧熔棒能轻易割除，除掉粘砂，氧化表皮。因为氧熔棒管内有特殊的钢材，当气割引燃氧熔棒后氧熔棒开始融化，产生3600 高温，与砂进行氧化反应、粘砂氧化表皮部位，很快脆化，用小铲轻轻一铲，即可清理，光滑，操作时、无噪音，无振动，无弧光，无污染价廉物美。

· 使用方法

用氧熔枪一端接氧气，另一端接氧熔棒；稍开氧熔枪阀门，用电焊火花、或乙快明火即可点燃。；

· 适用范围

· 铸件粘沙的割除、割铸件冒口、熔炉清理；www.xllj.cn

· 熔切与穿孔: 合金铸件,不锈钢铸件,铸铁件,铸钢件,有色金属铸件,熔渣的解体,铸件冒口,披缝毛边等熔切,金属,非金属,混凝土,岩石等穿孔；.

· 清理: 解决各类铸件粘砂(包砂/夹砂),铸件带芯,铸件内孔烧结粘砂的清理,各熔炼炉风眼,过桥,出水口熔渣堵塞的清除难题.

· 产品结构

采用优质钢管、镀镁钢丝做为主材配以精湛的加工工艺，由工程师纯手工制作而成。

· 产品配件 氧熔枪、橡胶密封圈。；www.hbxcjxgs.com

操作实例

1、熔切： 150-200mm不锈钢铸件冒口需棒1根左右，时间5分钟（各合金、有色金属、熔渣等用棒量均差不多）。钢铁厚100mm，长度1000mm，用棒1根。

2、清理： 100mm，深度1米左右铸件内孔粘砂，需棒2根左右。时间10分钟。

3、清理：铸件粘砂（内表面、外表面）干净、表面平整，不伤本体。

4、清理：3T-5T冲天炉出铁口熔渣堵塞用棒1/10-2/10根，时间30秒-1分钟。

5、穿孔：金属、耐火墙，混凝土内壁无开裂、避面较平整。