

TZX2W-250180黎明液压油滤芯包装精致

产品名称	TZX2W-250180黎明液压油滤芯包装精致
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	80.00/个
规格参数	品牌:黎明 型号:齐全 材质:玻纤折叠
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

TZX2W-250*180黎明液压油滤芯包装精致

黎明液压油滤芯保养方法：

- 1.换前先放掉原有液压油，检查回油滤芯，吸油滤芯，先导滤芯，看是否附有铁屑铜屑或其他杂质，有的话可能有液压元件故障，检修排除后，清洗系统。
- 2.换液压油时须同时更换所有液压油滤芯(回油滤芯，吸油滤芯，先导滤芯)，否则相当于没换。
- 3.辨别液压油标号，不同标号、不同品牌的液压油不混用，可能会起反应变质产生絮状物。推荐用该挖掘机指定用油。
- 4.加油前必须先装上吸油滤芯，吸油滤芯罩着的管口直接通向主泵，进了杂质轻则加速主

泵磨损，重则打泵。

5.加油至标准位置，液压油箱上一般都有油位表，看液位表。注意停放方式，一般是所有油缸全部收回，即小臂、铲斗完全伸出并落地。

6.加完油后注意主泵要排空气，否则轻则暂时全车无动作，主泵异响(空气音爆)，重则气穴损坏主泵。排空气方法是直接在主泵顶部松开管子接头，直接加满即可。

滤芯型号：TZX2-10×1、TZX2-10×3、TZX2-10×5、TZX2-10×10、TZX2-10×20、TZX2-10×30

TZX2.BH-10×1、TZX2.BH-10×3、TZX2.BH-10×5、TZX2.BH-10×10、TZX2.BH-10×20、TZX2.BH-10×30

TZX2-25×1、TZX2-25×3、TZX2-25×5、TZX2-25×10、TZX2-25×20、TZX2-25×30

TZX2.BH-25×1、TZX2.BH-25×3、TZX2.BH-25×5、TZX2.BH-25×10、TZX2.BH-25×20、TZX2.BH-25×30

TZX2-40×1、TZX2-40×3、TZX2-40×5、TZX2-40×10、TZX2-40×20、TZX2-40×30

TZX2.BH-40×1、TZX2.BH-40×3、TZX2.BH-40×5、TZX2.BH-40×10、TZX2.BH-40×20、TZX2.BH-40×30

TZX2-63×1、TZX2-63×3、TZX2-63×5、TZX2-63×10、TZX2-63×20、TZX2-63×30

TZX2.BH-63×1、TZX2.BH-63×3、TZX2.BH-63×5、TZX2.BH-63×10、TZX2.BH-63×20、TZX2.BH-63×30

TZX2-100×1、TZX2-100×3、TZX2-100×5、TZX2-100×10、TZX2-100×20、TZX2-100×30