

# 进口莱宝真空泵镀膜线型号SV1200真空泵维修

产品名称	进口莱宝真空泵镀膜线型号SV1200真空泵维修
公司名称	湖南瑞峰腾润滑设备科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市岳麓区天顶街道麓云路金悦雅苑楼盘二期商业14栋A区3108-1号（集群注册）
联系电话	18673386835

## 产品详情

株洲湘潭进口莱宝真空泵镀膜线型号SV1200真空泵维修

### 莱宝SV1200真空泵维修特点

湖南瑞峰腾润滑设备科技有限公司是一家销售研发为一体真空设备公司，主要服务进口真空泵维修、国产真空泵维修、油旋片真空泵维修、无油真空泵维修、如德国BUSCH普旭、德国Becker贝克、德国Rietschle伟力/里其乐、法国/天津Leybold莱宝、日本（ULVAC）爱发科、英国（Edwards）爱德华、法国ALCATEL阿尔卡特、台湾BKV、日本Orion好利旺等品牌真空泵维修/保养；供应品牌真空泵及配件，真空泵专用油，真空泵油雾分离器，真空泵空气过滤器，油格，风扇，真空泵叶片/旋片/碳片等业务。莱宝SOGEV AC SV系列特点：1、工作于1000mbar至极限压强下的所有压强模式。

2、在低压强下仍保持高的抽速。3、低噪音、低震动。4、排气无油雾，高效空冷系统。5、轻便的设计结构，易于安装。6、坚固耐用的构造，易于维修。莱宝旋片真空泵性能参数：1.标准抽数10-1200m<sup>3</sup>/h（3升/秒-320升/秒）2.极限压力：SV10B-SV16B极限压力<1毫巴SV25B-SV100B极限压力<0.5毫巴SV200-SV750极限压力<8×10<sup>2</sup>毫巴SV1200极限压力<0.1毫巴3.轻便，节省空间的结构，易于安装于工业系统中，低噪音，易维护，检修及维护极为容易。4.清除污染，排气除油雾器除去排出气体中99.999%的油雾维修/保养明细如下：1.更换常规耗材。比如油雾分离器，密封套件、叶片等真空泵配件；特别是油雾分离器，在出现问题时一定要及时的更换。更换方法较简单只需打开端盖替换油雾分离器，注意安装是否到位。2.换油。将长期使用过的真空泵油更换，清理油箱、缸体内的污垢和渣滓，保证真空泵的正常运转和真空度的稳定性！3.修复。主要是针对链接部位和缸体的修复，这个也是最为核心、最为重要的一步。通常来说，真空泵在使用了一段时间后，缸体出现了磨损就会导致真空泵真空度不足。修复缸体的方法就是打磨，用砂纸打磨。4.试机。一般在修复、保养完成后要对真空泵进行试机，确保真空泵的真空度已达到要求。莱宝真空泵维修、保养是一项较为核心的真空技术，所以在选择真空泵维修、保养供应商时要选择技术娴熟的厂家，而不是看价格。

株洲湘潭进口莱宝真空泵镀膜线型号SV1200真空泵维修

湖南瑞峰腾润滑设备科技有限公司地址：湖南长沙市长沙县安沙镇毛塘工业小区迈科路昌盛蜂业二楼电  
话：+86 0731-83637100 专线：18673386835 陶先生（业务经理）传真：+86  
0731-88312831 <http://www.ruif-feng.com> <http://shop121617717.taobao.com> 邮箱：ruifteng@163.com