

【技术在线】地坪漆起壳的原因-史考特水性地坪漆

产品名称	【技术在线】地坪漆起壳的原因-史考特水性地坪漆
公司名称	深圳史考特商贸有限公司
价格	100.00/桶
规格参数	品牌:史考特 型号:900 产地:美国
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际印刷纸品包装原辅料物流区(二期)华南城环球物流中心8层816房
联系电话	13923711775

产品详情

【技术在线】地坪漆起壳的原因-史考特水性地坪漆 对地坪漆有所了解的朋友都应该知道，地坪漆起壳、脱层是地坪常见问题之一，部分地坪由于地坪漆质量太差，出现起壳的现象。而地坪脱层、起壳，按照脱落范围可分为：鳞片起壳、大面积脱层等 那么，地坪漆为什么会起壳呢？主要原因为地坪漆起壳、脱离层与基础底面或底材失去应有的附着力，在外力的作用下导致涂层成小片或整片脱离。史考特涂料根据多年地坪施工经验归纳出以下地坪起壳、脱层的原因： 1、基层铺设原因;建筑混凝土基层所使用的水泥、石灰等不符合标准，或者因为混凝土的基层在筑造时没能制作有效的防水层，使得基层含水率太高，终导致地坪起壳，甚至漆皮脱落的现象; 2、地坪漆维护不周;铺设地坪前对于这些基层材料养护不周，使得地坪漆表面受到油污、蜡、水汽、灰尘和化学药品等污染，或表面预处理后至涂漆施工的间隔时间过长，造成树脂地坪的起壳、剥落; 3、前期准备工作不足;施工前期准备工作不足，造成起砂、粉化以致表面抗拉强度下降，或是表面处理不佳，地面存在油污以及其他可以与地坪漆发生反应的物体，从而影响到地坪漆的附着力引起起壳; 4、涂料质量有关;可能是地坪漆的质量太差，涂料漆的漆膜附着力差;或是地坪底漆选择不当，硬度过大，面层太平滑，都会使面漆和底漆间失去应有的黏附力，而导致地坪起壳; 5、施工队伍的失误;由于地坪施工队伍对于施工基层的具体情况不够了解，从而盲目对其进行地坪施工，施工工艺不符合实地情况，或者施工队伍按照工艺要求进行施工，但过程中存在偷工减料，都会使地坪出现起壳、脱皮的情况。 所以，史考特涂料漆施工在此提醒大家，对于地坪漆施工地区必须进行施工前期调查。在进行地坪施工时，要进行良好的基层维护建设，并使用符合标准的史考特涂料漆涂料，遵守正确的施工工艺及步骤进行地坪漆施工。 深圳史考特商贸有限公司是美国史考特漆在中国地区的总代理，将这个历史悠久的涂料品牌带到中国这个发展潜力巨大的建筑和家装涂料市场。深圳史考特商贸主要销售100%由美国原装进口的史考特漆；同时也承接各类家庭、别墅、楼宇建筑的内外墙面涂料施工工程。有着多年丰富的经验，技术值得信赖。给大家介绍一款史考特环保多功能底/面二合一水性地坪漆 型号：900 本产品是由美国史考特涂料有限公司研发并生产的环保水性地坪漆，严格遵循美国国家环境保护局(USEPA)环保标准和美国SCAQ MD环保标准，采用高品质材料生产，原材料不添加挥发性有机溶剂，温和无刺激，物理性能优异，超低VOC、环保、安全性高，以水作业分散介质，可在潮湿环境中施工。耐受性好，附着力强，耐磨耐冲

击，抗刮伤性，施工便捷。符合标准：SCAQMD标准和USEPA标准 光泽：哑光
颜色：白色，(可按需求配色)。主要成分：丙烯酸聚酯乳液，颜料，添加剂，水。应用范围：
适用于地下停车场，首层地面，宾馆，学校，医院，要求施工气味小的场合等较高环保要求的新旧地面
涂刷。施工工艺：对地面清洁，做好研磨处理，要求净物表面坚固、干净、无孔，将漆充分搅匀，
即可刷涂、辊涂和喷涂，可加水10%左右，滚涂时间4-5小时，湿度大或者低的情况下延长复涂时间，24
小时后可上人。施工条件：不宜在环境温度低于5℃状态下施工，地面含水率低于14%，PH值低于1
0，施工时应保持良好的通风环境。施工面积：约30m²/加仑（涂刷一遍，理论面积）。如要得到更
佳的覆盖细微裂纹的效果，涂布率会因涂层厚度的增加而下降，实际涂刷面积会因施工方法及表面粗糙
程度不同而不同。储存：产品应储存于干燥，避风，阴凉处（5℃以上）。
包装：1加仑/5加仑 保质期：此产品不开封保质期36个月。
生产日期：具体生产日期请参阅原罐盖标签。提示：施工前请阅读史考特漆施工指南。
净含量：1加仑/5加仑