

迷你发光字雕刻机厂家

产品名称	迷你发光字雕刻机厂家
公司名称	无锡酬信自动化科技有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	品牌:酬信 产地:江苏无锡 型号:1325雕刻机
公司地址	无锡市江阴市长三角五金商贸城21幢128
联系电话	0510-83770850 18651567027

产品详情

迷你发光字雕刻机厂家给您推荐无锡酬信广告雕刻机厂家。酬信雕刻机厂家专业生产制造广告雕刻机、激光机、巡边机、数控开料机、加工中心等雕刻开料设备，我们始终坚持提供优质的雕刻机，实惠的雕刻机价格、雕刻机报价为己任，满足了不同客户的需求。咨询电话：18168839866吴经理

迷你发光字是一种新型的发光标识产品，采用全高分子材料制作而成，外观漂亮，精致，小巧兼大雅，高贵与时尚，是新时代光电标识的新宠儿。

应用领域包括中高档场所，专卖店，连锁店等，其制作的方法大部分借助于迷你发光字雕刻机

迷你发光字雕刻机功能特性：

- 1.标配优质上银矩形直线导轨，原装德国斜齿以及原装上银丝杆传动，长时间运行不变形、不抖动，使定位精度更加准确。
- 2.一拖三三主轴同时工作，另一头立体雕刻。平面立体两用雕刻机。
- 3.采用国内水冷变频主轴，噪音小、割削力大，可保证长时间大批量加工。
- 4.整机防尘设计，标配注油系统，有效延长传动器件使用寿命。
- 5.大功率伺服电机，高性能细分驱动器的应用确保机床速度快、精度高，确保机床可长时间工作。
- 6.机电全优设计，采用外置电控柜，精选各种电气配件，具有断电记忆，断电续雕，加工时间预测等功能，保证在意外或隔天的情况下加工。还采用了电源滤波器，有效过滤了信号干扰。
- 7.大功率切割可以做到雕刻精细无锯齿，底面平整光滑轮廓清晰。

8.兼容性强，可兼容TYPE3/ArtCAM/文泰/精雕等多种CAD/CAM设计制作软件。

参数说明：（机型尺寸可以定做照片参数仅供参考欢迎您来厂实地考察，眼见为实）。

迷字雕刻机配置：

1)床身结构：钢焊接结构

2)轨道种类：XYZ方型线性轨道

3)传动方式：XY齿条 z丝杠

4)工作面积：1300mm*2500mm*200mm

5)旋转轴卡盘直径200mm：长度2000mm

6) 机器外型尺寸：1900mm*3200mm*1700mm

7)放材料高度：100mm或者选择更大

8)切割材料的厚度： 40mm

11)机械精度：0.025mm

14)外接电源：AC 220v/380v

15)驱动种类：步进电机(XYZ-85BYG,)

16)内存：无或者DSP手柄控制，可以使用U盘

17)主轴电机：3kW(100mm)水冷变频电机主轴转速：0 - 24,000转/分

19)刀具夹头直径： 3.175mm, 4mm,6mm (大功率主轴可以用8mm,10mm,12mm, 12.7mm的刀具)

20)控制系统：维宏控制系统

发光字雕刻机性能特点：

1：速度快，效率高：运行速度可达每分钟20米，雕刻切割3MM铝速度可达到1.5M/min—3M/min

2:

力量大：雕刻切割，雕刻切割钻孔一次性可对铝下刀3---8MM，雕刻切割口平滑，边缘光滑，不变形。

3：精度高：电脑控制，对于细小的物品能够做到准确的定位，雕刻切割中文小字可以达到4MM不偏差，大大超过手工所能达到的精度。

4：稳定性好：可一天24小时不间断工作，也可以随时加工随时停止，废品率低，效率时尚

5：部件优良：采用德国产高温回火滚齿传动，直线导轨，选用优秀的步进系统，轴承，大功率水冷循环主轴电机。

6：设计合理：采用齿轴齿条传动，速度快，力量大，雕刻切割断面光滑光洁。

7：软件兼容：可兼容Type3/Artcam/castmate/文泰等多种CAD/CAM设计制作软件。

8：性能无忧：拥有断点，断电恢复，加工时间预测等功能，真正的人性化设计。

如何快速解决迷你发光字雕刻机的电机故障？

随着广告行业中的雕刻机发展，技术也在日新月异，不断的发展之中，对于迷你发光字雕刻机的电机故障解决问题上，酬信雕刻机小编为您支招。

我们需要明白的是当雕刻机出现问题的时候，我们需要等待专业的工程师前来解决相关的问题，切不可自行观察检测，以免在“修查”中出现故障，或者伤到自己。

1、发转

在初次使用雕刻机的时候，电机出现反转的情况。此时我们需要检查的是电机线是否是插错或者是因为缺失导致的反转，或者将输出的UVW端调换，从而做好相关的排查工作。

2、无力

在使用一段时间之后，雕刻机的电机没有力气，可能是由于电缆线出现短路或者是电机线因缺相而导致的电机没有力气。此时我们需要做好相关的检查工作。

3、声音

电机在超负荷运作的时候，或者由于电机内部存在零部件故障，导致出现异常声音。此时工作人员无需惊慌，需要做的是冷静对待，等待专业人员前来维修。

4、发烫

在电机报出故障信号之后，我们可以通过观察检测是因为循环水已少于最低液面的下面，从而引起电机发烫，导致雕刻机不能正常运营。

以上是广告雕刻机会出现的一些故障问题，对于其他的雕刻机而言，当工作人员遇到故障的时候，要冷静处理，不能因慌张而促使更多的故障出现。