

立式废塑料打包机 立式矿泉水瓶饮料瓶打包机价格

产品名称	立式废塑料打包机 立式矿泉水瓶饮料瓶打包机价格
公司名称	济宁信立达机械设备有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	品牌:鸿运 型号:YD2-100 产地:山东
公司地址	济宁市兖州区恒茂商都A6-1-202（注册地址）
联系电话	15275475238

产品详情

**饮料瓶液压打包机 矿泉水瓶液压打包机家用型效果

**矿泉水瓶立式打包机 自动上料废塑料打包机速度快

立式废塑料打包机 立式矿泉水瓶饮料瓶液压打包机批发

设备优势：

鸿运牌饮料瓶打包机、矿泉水瓶打包机、废塑料打包机是**的废塑料压缩、打包、储运设备；根据原料特性、压缩特点进行了专门的设计，机器具备单次进料多、压缩力度大、压缩效果、捆扎方便、出包迅速等特点，是新型的饮料瓶、矿泉水瓶压缩打包设备，生产厂家制造。

鸿运牌饮料瓶打包机、矿泉水瓶液压打包机，厂家销售，一手货源，设备从厂家发货，杜绝了中间商加价，真正实惠价格，让利于广大客户。

设备特点：

鸿运牌废塑料打包机、立式矿泉水瓶打包机、饮料瓶液压打包机，采用加厚型材，耐压抗磨，长时间使

采用加型料仓设计，进料口配置鸭嘴设计，方便输送带批量进料，速度快，生产效率更；

机器配置底部油缸翻包、背部油缸推包设计，出包速度快，效率提升明显。

设备参数：

型号 公称推力 功率 包型尺寸mm 产量(包/小时)

YD-10 100KN 5.5KW 400*600*800 6-8

YD-20 200KN 7.5KW 600*800*800 6-8

YD-30 300KN 11KW 600*900*800 6-8

YD-40 400KN 11KW 600*1000*900 6-8

YD2-80 800KN 15KW 800*1100*800 6-8

YD2-100 1000KN 18.5KW 800*1200*800 6-8

操作说明：

01设备在水平地面安放，非硬化地面需提前进行硬化加固处理。

02检查油管连接位置是否松动、移动、防止漏油；

03添加液压油，标号为46#及以上，冬季寒冷、夏季酷热时节，可使用68#液压油，分两次加注，加满待机器空转试机正常之后，二次进行加满。

04三相电电机接电时，三根火线连接电机，然后调整电机的正反转，要求电机为反向旋转为工作转向；

05启动电机后，手动上下掰动控制手柄，5-8次，排清管道和油缸内空气，设备方可正常运行。

一机多用：

设备是型饮料瓶打包机，同样一机多用，强大的压缩效果可压缩很多种原料：各类废纸边、废纸、废纸箱边角料、纸箱厂废料、废纸废料、废塑料、塑料袋、纺织品、纺织厂下脚料、碎布条、废旧服装、废旧塑料制品、废旧易拉罐、铝合金、不锈钢废料边角料的压缩打包；

故障维修：

故障一、机器不能运作，但泵还在运转

原因：

1、马达的转动方向反了；

2、马达接成单相；

- 3、马达端的电压太低；
- 4、液压管路的软管渗漏或被夹住；
- 5、泵耦合键槽离开泵轴；
- 6、油箱中的液体水平，必要时修正；
- 7、油箱的吸滤器或顶部的透气盖塞住了；
- 8、吸引管线装置松动、泵的吸引端口有毛细裂缝；
- 9、电磁线圈被激活；
- 10、液压泵坏了。

故障二：

机器运行得太慢

原因：1、有东西塞住吸滤器、透气盖或压力过滤器，或软管被夹住；

- 2、马达电压较低；
- 3、油较稀或较稠

故障三：马达过热

原因：1、电压太低；

- 2、调整的工作压力过大
- 3、接线错误；
- 4、由于缺油导致泵过热；
- 5、油太稀或太稠；

故障四：漏油或油从油箱中喷洒出来

原因：透气孔阻塞导致油箱压力增大，使油喷洒出来。清理透气孔或换一个透气装置。

故障五：机器不能运作，马达不能运转

原因：1、控制保险丝熔断；

- 2、电机起动器超载断开。
- 3、引线保险丝熔断，单相电机和断开电机起动器超载；
- 4、变压器出现问题；

5、按钮出现问题。

质保维修：

鸿运牌废塑料打包机、矿泉水瓶打包机、饮料瓶打包机，信立达机械（鸿运液压）**生产制造销售，严抓质量、用的住、用的久的设备；

鸿运牌矿泉水瓶液压打包机、饮料瓶液压打包机、可乐瓶液压打包机、废塑料液压打包机，整机质保两年；两年内出现质量问题，免费更换各类配件；新机器到位15天内，出现质量问题，免费更换设备一次。

。