

废旧塑料袋压缩打包机 超市购物袋打包机批发

产品名称	废旧塑料袋压缩打包机 超市购物袋打包机批发
公司名称	济宁信立达机械设备有限公司
价格	15800.00/台
规格参数	品牌:鸿运 型号:YD-80 产地:山东
公司地址	济宁市兖州区恒茂商都A6-1-202（注册地址）
联系电话	15275475238

产品详情

塑料薄膜打包机 废旧农膜聚乙烯膜打包机制造商

废旧塑料袋压缩打包机超市购物袋打包机批发商

小型聚乙烯膜打包机 废旧塑料袋立式打包机厂家

设备介绍：

当前，废旧塑料再利用行业前景广阔；伴随着节能减排和污染治理的推进，废塑料再加工、再利用行业迎来了新的机遇。压缩废旧塑料袋、废旧包装袋、废旧聚乙烯薄膜等多种原料，选择鸿运YD系列立式液压打包机、立式塑料薄膜打包机、聚乙烯废塑料打包机，强力压缩设备，压缩效果好，性能稳定。

鸿运牌废旧农膜打包机、塑料袋购物袋打包机，厂家鸿运液压生产制造；设备具备以下特点：

- 1用料，耐用坚固不变形；
- 2动力，匹配全新铜芯电机；
- 3性能，搭配低能耗效液压系统；
- 4出包快，底部油缸翻包推包装置，速度快节省人工。

厂家介绍：

信立达机械（鸿运液压）**生产各类立式液压打包机、卧式液压打包机、青贮液压打包机、移动式液压打包机多年，积累了丰富的生产和技术经验。我们坚持从科研入手，不断开拓创新，研制出一批新型液压打包设备，有效的弥补了同类产品的不足，大大提了设备的实用性和生产效率。

设备参数：

型号	公称推力	功率	包型尺寸mm	产量(包/小时)
YD-10	100KN	5.5KW	400*600*800	6-8
YD-20	200KN	7.5KW	600*800*800	6-8
YD-30	300KN	11KW	600*900*800	6-8
YD-40	400KN	11KW	600*1000*900	6-8
YD-60	600KN	15KW	700*1200*800	6-8
YD-80	800KN	15KW	800*1300*800	6-8

操作说明：

01设备在水平地面安放，非硬化地面需提前进行硬化加固处理。

02检查油管连接位置是否松动、移动、防止漏油；

03添加液压油，标号为46#及以上，冬季寒冷、夏季酷热时节，可使用68#液压油，分两次加注，加满待机器空转试机正常之后，二次进行加满。

04三相电电机接电时，三根火线连接电机，然后调整电机的正反转，要求电机为反向旋转为工作转向；

05启动电机后，手动上下掰动控制手柄，5-8次，排清管道和油缸内空气，设备方可正常运行。

故障维修：

故障一、机器不能运作，但泵还在运转

原因：

- 1、马达的转动方向反了；
- 2、马达接成单相；
- 3、马达端的电压太低；
- 4、液压管路的软管渗漏或被夹住；
- 5、泵耦合键槽离开泵轴；

- 6、油箱中的液体水平，必要时修正；
- 7、油箱的吸滤器或顶部的透气盖塞住了；
- 8、吸引管线装置松动、泵的吸引端口有毛细裂缝；
- 9、电磁线圈被激活；
- 10、液压泵坏了。

故障二：

机器运行得太慢

原因：1、有东西塞住吸滤器、透气盖或压力过滤器，或软管被挟住；

2、马达电压较低；

3、油较稀或较稠

故障三：马达过热

原因：1、电压太低；

2、调整的工作压力过大

3、接线错误；

4、由于缺油导致泵过热；

5、油太稀或太稠；

故障四：漏油或油从油箱中喷洒出来

原因：透气孔阻塞导致油箱压力增大，使油喷洒出来。清理透气孔或换一个透气装置。

故障五：机器不能运作，马达不能运转

原因：1、控制保险丝熔断；

2、电机起动机超载断开。

3、引线保险丝熔断，单相电机和断开电机起动机超载；

4、变压器出现问题；

5、按钮出现问题。

质保维修：

鸿运牌塑料膜打包机、聚乙烯薄膜打包机、尼龙袋打包机，信立达机械（鸿运液压）生产制造销售；

鸿运牌液压打包机，整机质保两年；两年内出现质量问题，免费更换各类问题配件；