

化肥包装袋打包机 水泥编织袋打包机厂家

产品名称	化肥包装袋打包机 水泥编织袋打包机厂家
公司名称	济宁信立达机械设备有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	品牌:鸿运 型号:YD-60 产地:山东
公司地址	济宁市兖州区恒茂商都A6-1-202 (注册地址)
联系电话	15275475238

产品详情

塑料编织袋打包机 尼龙编织袋压缩打包机价格

化肥包装袋打包机 水泥编织袋打包机厂家报价

设备特点：

鸿运牌编织袋打包机、废旧编织袋打包机、尼龙编织袋打包机、化肥编织袋打包机、水泥编织袋打包机是信立达机械生产销售的**液压包装机械，**包装类设备，质量可靠、性能稳定、。

鸿运牌编织袋打包机，应用范围广泛，可压缩各类编织袋、废旧编织袋、水泥包装袋、面粉包装袋、尼龙编织袋等各类松软类物料；另外设备一机多用，压缩废纸、废纸箱、废纸壳、废纸片、废纸板、废纸屑、包装盒、包装袋、塑料袋、塑料包装袋等原料也有很的压缩效果；包块密实度，整齐划一，尺寸适合装车储运。

鸿运牌尼龙编织袋打包机、塑料编织袋打包机采用加厚加大钢材生产，坚固耐用；包厢前后门板均采用加厚型钢板、经纬门板设计，包厢坚固不变形；采用全铜电机带动，持久耐用。可配备油缸推包、油缸翻包设计，出包更快，效率提升明显。

设备参数：

型号 公称推力 功率 包型尺寸mm 产量(包/小时)

YD-10 100KN 5.5KW 400*600*800 6-8

YD-20 200KN 7.5KW 600*800*800 6-8

YD-30 300KN 11KW 600*900*800 6-8

YD-40 400KN 11KW 600*1000*900 6-8

YD-60 600KN 15KW 700*1200*800 6-8

YD-80 800KN 15KW 800*1300*800 6-8

操作说明：

01设备在水平地面安放，非硬化地面需提前进行硬化加固处理。

02检查油管连接位置是否松动、移动、防止漏油；

03添加液压油，标号为46#及以上，冬季寒冷、夏季酷热时节，可使用68#液压油，分两次加注，加满待机器空转试机正常之后，二次进行加满。

04三相电电机接电时，三根火线连接电机，然后调整电机的正反转，要求电机为反向旋转为工作转向；

05启动电机后，手动上下掰动控制手柄，5-8次，排清管道和油缸内空气，设备方可正常运行。

故障维修：

故障一、机器不能运作，但泵还在运转

原因：

- 1、马达的转动方向反了；
- 2、马达接成单相；
- 3、马达端的电压太低；
- 4、液压管路的软管渗漏或被挟住；
- 5、泵耦合键槽离开泵轴；
- 6、油箱中的液体水平，必要时修正；
- 7、油箱的吸滤器或顶部的透气盖塞住了；

8、吸引管线装置松动、泵的吸引端口有毛细裂缝；

9、电磁线圈被激活；

10、液压泵坏了。

故障二：

机器运行得太慢

原因：1、有东西塞住吸滤器、透气盖或压力过滤器，或软管被挟住；

2、马达电压较低；

3、油较稀或较稠

故障三：马达过热

原因：1、电压太低；

2、调整的工作压力过大

3、接线错误；

4、由于缺油导致泵过热；

5、油太稀或太稠；

故障四：漏油或油从油箱中喷洒出来

原因：透气孔阻塞导致油箱压力增大，使油喷洒出来。清理透气孔或换一个透气装置。

故障五：机器不能运作，马达不能运转

原因：1、控制保险丝熔断；

2、电机起动器超载断开。

3、引线保险丝熔断，单相电机和断开电机起动器超载；

4、变压器出现问题；

5、按钮出现问题。

质保维修：

鸿运牌编织袋打包机、塑料袋打包机、尼龙袋打包机，鸿运液压生产制造，严抓质量的设备，整机质保两年；两年内出现质量问题，免费更换各类问题配件；