

西门子TP700无法进入系统维修

产品名称	西门子TP700无法进入系统维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

西门子TP700无法进入系统维修

西门子精智面板：1.无法进入系统，光标对角来回移动，最后进入黑屏（左上角一小光标闪）现象。2.上电后，提示无引导系统，重新启动。无法进入OS更新恢复出厂设置模式。主要包括：TP700，KP700，TP900，KP900，TP1200，KP1200，TP1500，KP1500，TP1900，KP1900，TP2200，KP2200主要型号：6AV2124-0GC01-0AX0 TP7006AV2124-0JC01-0AX0 TP9006AV2124-0MC01-0AX0 TP12006AV2124-0QC02-0AX0 TP15006AV2124-0UC02-0AX0 TP19006AV2124-0XCO2-0AX0 TP2200

西门子TP1500触摸全不灵维修，西门子触摸屏常见维修故障：开机黑屏，启动无显示，运行白屏，上电进不去系统，死机，开不了机，花屏，蓝屏，通讯故障，主板坏，触摸不灵，按键无反应，不能触摸，电源坏，闪屏，无背光，背光暗淡，屏幕看不清楚等等故障快速修复，公司拥有先进、检测仪器及专业高级维修工程师，如示波器、逻辑分析仪、集成电路在线测试仪、负载试验装备等，实现无图纸化芯片级维修，修复率达95%以上