

西门子OP270-10按键不灵按键坏维修

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 西门子OP270-10按键不灵按键坏维修 |
| 公司名称 | 上海一擎电气有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址） |
| 联系电话 | 15001963708 |

产品详情

西门子OP270-10按键不灵按键坏维修

上电后无反应，操作显示面板无显示，变频器好像没通电一样。测量控制端子的控制电压和10V电压都为0，测量变频器主接线端子电阻正常，那么大致上可以断定问题是出在开关电源电路了。发展直流电动机拖动和交流电动机拖动先后生于19世纪，距今已有100多年的历史，并已成为动力机械的主要驱动装置。由于当时的技术问题，在很长的一个时间内，需要进行调速控制的拖动中则基本上采用的是直流电动机。

??????TP270????;

6AV6 640-0CA11-0AX0 TP177 micro ???s7-200???

6AV6 640-0DA11-0AX0 K-TP 178 micro s7-200???

6AV6 642-0AA11-0AX0 TP 177A ??5.7??

6AV6 642-0BC01-1AX0 TP 177B DP ??5.7??

6AV6 642-0BA01-1AX0 TP 177B PN/DP ??5.7??

6AV6 643-0AA01-1AX0 TP277-6 ??????,5.7?

6AV6 545-0BA15-2AX0 TP170A?????

6AV6 545-0BB15-2AX0 TP170B?????,5.7?

6AV6 545-0BC15-2AX0 TP170B?????,5.7?

6AV6 545-0CA10-0AX0 TP270-6?????,5.7?

6AV6 545-0CC10-0AX0 TP270-10?????,10.4?

6AV3627?1QL01?0AX0?TP27?TP27-10 10,4"

6AV3627-1NK00-2AX0 ?TP27??

6AV3627-1QK00-2AX0?TP27-6??

6AV3607-1NH01-0AX0?TP7?

现场实际情况1、现场使用的触摸屏均为西门子精致型TP1200触摸屏，现场共4套配液控制系统，每套配备2台TP1200，共8台。2、这8台TP1200触摸屏每台均有死机现象，死机后需重新上电后才能使用，每一台触摸屏一天都有多次死机现象发生，触摸屏离控制室远的愈加频繁。3、8台TP1200触摸屏的其中一台业已更换过一台全新的同型号触摸屏，但更换后死机的故障现象依旧。4、除频繁死机外，所有触摸屏还有触摸不良现象。5、4套配料系统共用一套上位机。