

# 西门子802DSL报接地故障230021修理专家

产品名称	西门子802DSL报接地故障230021修理专家
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	西门子:SIEMENS 802DSL:西门子数控系统维修 德国:西门子功率模块维修
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

## 产品详情

西门子802DSL报接地故障230021修理专家，西门子功率模块维修，西门子驱动模块维修，西门子电源模块维修，西门子伺服器维修，西门子伺服控制器维修，公司拥是国内专业规模的变频器，PLC，触摸屏，伺服，数控系统，电源等工业品维修服务中心，提供免费诊断、咨询服务。上千种型号的变频器及相关设备提供全面解决方案，多年来累积维护、维修变频器及相关设备上万余台。高素质的变频器维修专业人员、高效的信息化管理和大量的配件库存，为解决用户的燃眉之急提供了最快捷的服务。同时我们在电气及自动化成套设备的系统集成方面拥有一个强大的团队，有能力进行自主架构设计、软硬件开发编程。涉及领域包括：高楼小区恒压供水系统、交流电机软启动系统、锅炉自动监控系统、楼宇厂房中央空调控制系统、工厂不间断电源系统以及工业通讯和计算机集中控制系统。

西门子802DSL报接地故障230021修理专家，故障检测处理：输出侧输出电压选用整流式仪表，如采用电磁式仪表，则测得的是基波电压值，数值偏低，绝对不采用数字式仪表，输出电流以选用电磁式仪表为宜，热电式仪表也可使用输出功率可用电动式仪表3、绝缘电阻的测量测量外接线路的绝缘电阻时，必须把外接线路和变频器的一切联系断开，变频器主电路绝缘电阻的测量，必须把变频器的输入输出端都连接起来（R，S，T，U，V，W连成一条线）

西门子s120变频器维修中心，其他故障维修包括：炸可控硅，跳闸，无显示，模块炸，开不了机维修，变频器无输出，无电压，变频器冒烟，变频器异响，变频器报警，通讯不上，带不动负载，电机不转，电机抖动，面板显示'E'面板无显示，电压输出不平衡，运行几分钟报过流.缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地,报错，RDY红灯，温度故障 接地故障，功率部件故障，烧保险，跳闸，炸机，欠压，过流，无DC600V直流输出，黄灯不亮，指示灯全不亮，红灯亮，带不动负载，电路板烧毁，输出给定指令无工作，显示报警准备未绪，伺服驱动故障，编码器报警，DP通讯故障，X轴故障，Y轴不工作，Z轴无使能，系统报380500，30021,31885,30020,7930,f07016,702844维修，故障207841代码，不能正常工作，不稳定，故障230027，F07901故障维修，F31135维修，F30005故障维修，F30004故障维修，F30021故障维修，F230004代码，F020005故障，F07935故障，F01036，功率单元接地故障,230021,230005维修，功率部件故障维修。

西门子802DSL报接地故障230021修理专家型号

6SL3120-1TE15-0AA3 6SL3120-1TE15-0AB0  
6SL3120-1TE21-0AA3 6SL3120-1TE21-0AB0  
6SL3120-1TE21-8AA3 6SL3120-1TE21-8AB0  
6SL3120-1TE23-0AA3 6SL3120-1TE23-0AB0  
6SL3120-1TE24-5AA3 6SL3120-1TE24-5AB0  
6SL3120-1TE26-0AA3 6SL3120-1TE26-0AB0  
6SL3120-1TE28-5AA3 6SL3120-1TE28-5AB0  
6SL3120-1TE31-3AA3 6SL3120-1TE31-3AB0  
6SL3120-1TE32-0AA3 6SL3120-1TE32-0AB0  
6SL3120-2TE13-0AA3 6SL3120-2TE13-0AB0  
6SL3120-2TE13-0AA4 6SL3120-2TE15-0AA4  
6SL3120-2TE15-0AA3 6SL3120-2TE15-0AB0  
6SL3120-2TE21-0AA3 6SL3120-2TE21-0AB0  
6SL3120-2TE21-8AA3 6SL3120-2TE21-8AB0