

白水泵A石佛白水泵A白水泵厂家直销

产品名称	白水泵A石佛白水泵A白水泵厂家直销
公司名称	河北会泉泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中冀会泉 型号:300HW-8 产地:河北
公司地址	河北省石家庄市桥西区尹泰家园1号楼1单元1604室
联系电话	13722889580

产品详情

白水泵A石佛白水泵A白水泵厂家直销

白水泵在运行一段时间后，泵轴会出现弯曲及磨损，主要原因有叶轮装配不平衡、动力机轴4泵轴不同心、皮带拉得过紧、轴承安装歪斜、润滑等，使泵轴早期磨损或弯曲。出现这种现象后，应及时加以检修，以确保水泵的正常运行，否则会引起转子的不平衡和动静部分的磨损。初步确认泵轴弯曲后，必须进行校立或更换。

混流泵叶轮出现磨损或打坏的一般原因有叶轮不平衡或安装不当；由于泵轴弯曲，泵轴与动力机轴不同心，叶轮被打坏，发生气蚀，产生蜂窝状的空洞等。若叶轮磨损太多或已打坏，一般应更换新叶轮。

压水室检修。由于冷热、压力过大或安装不当等原因，可能使涡壳或导叶体发生裂纹。裂纹不长、密封要求不严的部位可在裂纹两端各钻一小孔、使裂纹不再扩张，以作为临时的解决措施。裂纹大、密封要求严的部位应进行冷、热焊补。

另外，在白水泵运行过程中，应密切注意口环、轴承、弯管、轴封等部位及装置，发现故障应及时检修，确保混流泵的正常运行。