

鸿运废纸压缩打捆机 废纸壳压缩打包机免费维修

产品名称	鸿运废纸压缩打捆机 废纸壳压缩打包机免费维修
公司名称	济宁信立达机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鸿运 型号:YD-80 产地:山东
公司地址	济宁市兖州区恒茂商都A6-1-202（注册地址）
联系电话	15275475238

产品详情

废纸壳液压打包机 废塑料废纸壳液压打包机批发

废纸压缩打捆机 废纸壳压缩打包机捆扎机厂家销售

小型废纸捆扎机 废纸壳液压打包机打捆机工厂销售价

设备选择：

废纸壳打包、废纸压缩打捆、废纸压缩打包储运需要一台**的、耐用的、的废纸壳液压打包机来进行操作；鸿运YD系列废纸壳液压打包机、废纸压缩打捆机系列产品，具备用料、质量过硬；新型设计，实用性强；厂家直接销售，等特点，可以成为您的之选。

设备特点：

鸿运牌废塑料废纸壳液压打包机、小型废纸捆扎机、废纸壳压缩打包机系列产品，依照液压打包机行业生产制作，注重产品用料配置、精选**钢材焊接制作，整机坚固耐；

采用新型的一体式框架结构，料仓更，单次进料更多；搭配进料辅助门设计，原料可填充至料仓顶部，减少了投料次数，增加了生产效率；

设备采用一体式液压站设计，液压站位于设备右侧或设备顶部，搭配全铜电机和低能耗油泵组合，设备运行动力充沛，性能；

采用钢丝绳翻包、底部油缸翻包、背部油缸推包设计，出包速度更快，效率更！

设备型号：

型号	公称推力	功率	包型尺寸mm	产量(包/小时)
YD-10	100KN	5.5KW	400*600*800	6-8
YD-20	200KN	7.5KW	600*800*800	6-8
YD-30	300KN	11KW	600*900*800	6-8
YD-40	400KN	11KW	600*1000*900	6-8
YD-60	600KN	15KW	700*1100*800	6-8
YD-80	800KN	18.5KW	800*1200*800	6-8
YD-100	1000KN	22 KW	800*1200*1000	6-8

注意事项：

鸿运牌立式液压打包机，出厂提供设备使用说明书和参考操作视频，请广大用户受到设备之后，认真阅读和观看设备使用说明书和参考操作视频，做到熟悉机器结构和操作顺序之后再进行操作；

鸿运牌立式液压打包机、立式废纸壳打包机、立式废纸打包机、立式废塑料打包机、立式废旧棉花打包机，采用立式油缸垂直压缩，包块密实度；原料采用平铺进料，压缩开始前，尽量保证原料低整齐；机器在运行当中一定关闭前后仓门，严禁头手伸入料仓之中；

较为松软、细碎的原料，请在料仓底部加放纸箱，压缩完毕后便于捆扎出包；使用过程中要时刻留意油箱油量，确保机器运转所需液压油足够；前后门把手、把套位置，注意添加润滑油进行润滑，防止长时间使用导致损坏。

故障维修：

故障一、机器不能运作，但泵还在运转

原因：

- 1、马达的转动方向反了；
- 2、马达接成单相；
- 3、马达端的电压太低；
- 4、液压管路的软管渗漏或被夹住；
- 5、泵耦合键槽离开泵轴；
- 6、油箱中的液体水平，必要时修正；
- 7、油箱的吸滤器或顶部的透气盖塞住了；
- 8、吸引管线装置松动、泵的吸引端口有毛细裂缝；
- 9、电磁线圈被激活；
- 10、液压泵坏了。

故障二：

机器运行得太慢

- 原因：1、有东西塞住吸滤器、透气盖或压力过滤器，或软管被夹住；
- 2、马达电压较低；
 - 3、油较稀或较稠

故障三：马达过热

- 原因：1、电压太低；
- 2、调整的工作压力过大
 - 3、接线错误；
 - 4、由于缺油导致泵过热；
 - 5、油太稀或太稠；

故障四：漏油或油从油箱中喷洒出来

原因：透气孔阻塞导致油箱压力增大，使油喷洒出来。清理透气孔或换一个透气装置。

故障五：机器不能运作，马达不能运转

原因：1、控制保险丝熔断；

2、电机起动机超载断开。

3、引线保险丝熔断，单相电机和断开电机起动机超载；

4、变压器出现问题；

5、按钮出现问题。

质保服务：

鸿运牌立式废纸壳打包机、液压废纸壳打包机系列产品，生产销售与售后服务并举，坚持两手抓两手都要硬的原则；机器质保一年，一年之内出现质量问题，免费更换相关配件，并承担来回运输费用；严重问题可返厂维修，免费换件。