

# 西门子6RA80控制器报警故障F60050-十年技术

产品名称	西门子6RA80控制器报警故障F60050-十年技术
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	2900.00/台
规格参数	西门子:SIEMENS 6RA80:西门子直流控制器维修 德国:西门子直流驱动器维修
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

## 产品详情

西门子6RA80控制器报警故障F60050-十年技术，上海骞欣电气有限公司，你的选择没有错。公司自成立以来，长期销售维修西门子变频器及伺服驱动器的，触摸屏，伺服电机，直流调速器,PLC等，积累了丰富的维修经验，对所维修的机器建立完善的维修档案，所有我们维修的机器我们都有完善的参数备份，确保我们维修的机器上机即能使用。

西门子6RA80控制器报警故障F60050-十年技术，故障检测;变频调速装置主电路熔断器熔断故障的原因与检修方法如下 (1)元器件本身损坏

当电力晶体管GTR损坏、整流二极管损坏或与直流母线并联的电容器发生严重漏电或短路等,就会导致FUZ或FUR、FUS、FUT其中的某一熔断

对于熔断器熔断故障,在更换新的、同规格的熔断器之前,应查明故障原因和排除故障

点后,再更换新的配件,以防更换的配件再次损坏,或造成故障的进一步扩大。(2)电源电压急剧升高

如果提供给变频器的电源电压急剧升高,也会引起整流二极管损坏,从而使FUR、FUS、FUT其中的某一或全部熔断。

对于电压过高情况,应查明电源电压过高的原因,然后根据实际情况进行相应的处理。

西门子6RA80调速器常见故障：电源板坏，晶闸管坏，触发板坏，主板坏，欠压故障，缺相，弱磁不了，励磁故障，速度不稳，励磁板烧，不出力，不能反转，炸机，板子烧，输出电压低，烧可控硅，无励磁电压，烧保险，无显示，跳闸，F60005 F60004 F60006，F60038，F60050，F60051，F60061，F60090，F60091，F60100，F60101，F60104，F60105，F60094，F60095等等报警。

西门子6RA80控制器报警故障F60050-十年技术:

6RA8028-6DS22-0AA0维修

6RA8031-6DS22-0AA0维修

6RA8075-6DS22-0AA0维修

6RA8078-6DS22-0AA0维修

6RA8081-6DS22-0AA0维修

6RA8085-6DS22-0AA0维修

6RA8087-6DS22-0AA0维修

6RA8091-6DS22-0AA0维修

6RA8025-6GS22-0AA0维修

6RA8031-6GS22-0AA0维修

6RA8075-6GS22-0AA0维修

6RA8081-6GS22-0AA0维修

6RA8085-6GS22-0AA0维修

6RA8087-6GS22-0AA0维修

6RA8090-6GS22-0AA0维修

6RA8093-4GS22-0AA0维修

6RA8095-4GS22-0AA0维修

6RA8096-4GS22-0AA0维修

6RA8097-4GS22-0AA0维修

6RA8086-6KS22-0AA0维修

6RA8090-6KS22-0AA0维修

6RA8093-4KS22-0AA0维修

6RA8095-4KS22-0AA0维修