

低氮冷凝燃气锅炉、天然气储罐

产品名称	低氮冷凝燃气锅炉、天然气储罐
公司名称	山东中杰特种装备股份有限公司
价格	88888.00/台
规格参数	低氮指标:30Mg 节能:2级节能 耗气量:73立方每小时
公司地址	山东省菏泽市开发区济南路2218号
联系电话	19353028801 18764506070

产品详情

努力成为中国特种设备生产制造商，为中国制造正名！

全自动燃气锅炉特点：

与其他厂家燃气锅炉的区别：

- 1、前后设有双烟箱盖板，清理锅炉烟管时可免于拆卸燃烧器。并且采用双层密封，防止烟箱盖板处漏气，这样既保证安全又能保证热损失（一般厂家都是单个烟箱盖板）。
- 2、锅炉保温采用节能玻璃纤维被，比岩棉板及硅酸铝板保温效果高30~50%（一般厂家都采用岩棉板或硅酸铝板保温）。
- 3、锅炉采用内置顶式防爆门，防止锅炉爆燃时伤及人身安全（一般厂家都采用外置式防爆门，很容易造成人身安全事故）。

燃气锅炉的清洗

锅炉经过长时间运行，不可避免的出现了水垢、锈蚀问题，锅炉形成水垢的主要原因是给水中带有硬度

成份，经过高温、高压的不断蒸发浓缩以后，在炉内发生一系列的物理、化学反应，最终在受热面上形成坚硬、致密的水垢，导致换热效果降低且因垢下腐蚀因素，会导致锅炉水冷壁炉膛吸热减少，锅炉炉膛出口温度增加，使锅炉损失增加。同时水冷壁内结垢后使传热效果减少，有可能导致水冷壁管壁温度增加导致水冷壁爆管，影响锅炉安全运行。水垢是锅炉的“百害之首”，是引起锅炉事故的主要原因，其危害性主要表现在：浪费大量燃料:因为水垢的导热系数只有钢材的几十分之一，所以当受热面结垢后会使传热受阻，为了保持锅炉一定的出力，就必须提高火侧的温度，从而使向外辐射及排烟造成热损失。现可以采用环保无腐蚀清洗剂对燃气锅炉进行清洗，使设备列管露出金属原色，降低因为结垢及生物藻类淤泥的影响。同时对氧化铁和亚氧化铁有剥离的作用，可延长燃气锅炉使用寿命、降低能耗、提高生产率。

1、 燃气锅炉在运行期间注意下列各点：

(1)燃气锅炉不允许正压燃烧或炉膛喷烟，因容易烧坏加煤孔盖。

(2) 燃气锅炉底部地平面上不可积水，以防潮湿腐蚀。

2、 燃气锅炉运行每隔2-3星期，应进行检查一次。

3、 燃气锅炉运行每隔3-6个月后，应停炉进行全面的检查维修。

(1)对 燃气锅炉内外进行检查，如受压部分的焊缝，钢板内外有无腐蚀

现象，若发现在严重缺陷应及时修理，若缺陷并不严重亦待下次停炉时修理，如发现可疑之处，但并不影响安全生产时，应作出记录以便日后参考。

(2)检查完毕后可在着水面涂锅炉底漆，以防腐蚀。

4、 燃气锅炉及锅炉底座每年至少油漆一次。

5、 燃气锅炉常期不用的保养方法：有干法和湿法两种，停炉一个月以上，应采干保养法，停炉一个月以下可采用湿保养法。