

432芯室外四网合一光缆交接箱

产品名称	432芯室外四网合一光缆交接箱
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:432芯室外四网合一光缆交接箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

432芯室外四网合一光缆交接箱-----宁波品悦通信设备有限公司专业制造生产多种型号的中国电信432芯室外四网合一光缆交接箱、中国电信432芯室外四网合一光缆交接箱图片。中国电信432芯室外四网合一光缆交接箱配置、站立式432芯室外四网合一光缆交接箱，三网合一光交箱，光缆交接箱，容量-96芯、144芯、216芯、288芯、432芯、576芯、720芯、864芯、1152芯、光交箱，三网合一光交箱，三网融合光缆交接箱，电信移动联通共建共享三网合一光缆交接箱，144芯光缆交接箱，216芯三网合一光缆交接箱，288芯SMC光缆交接箱，360芯三网合一光缆交接箱，432芯三网合一光交箱，576芯光缆交接箱，648芯共建共享光缆交接箱，720芯三网合一光缆交接箱，864芯三网合一光缆交接箱，960芯三网合一光缆交接箱-电信、联通、移动、广电、铁通、尺寸可以定做

品悦通信作为中国知名通信产品品牌，国内通信产品猛虎之一，先后推出了多个具有代表性的通信产品。其中，品悦432芯室外四网合一光缆交接箱（PY-SWJX系列）是它在2018年的主打产品之一，该432芯室外四网合一光缆交接箱体采用采用SMC不饱和聚脂玻璃纤维材料经高温一次模压成型，箱体表面平整光滑，颜色均匀，不易刮伤。具有高强度、耐腐蚀、耐老化的特点。能抵御剧变气候和恶劣环境的影响，外观优雅的弧度设计，向用户们完美的展现出立体视角，一改你往日的平面视角。使用双层熔接配线盘，充分利用了盘的上下两面，集熔接和配线于一体，可采用卡式安装FC、SC型适配器。每盘可安装12个适配器，适配器倾斜30°角在光纤熔接配线盘内，可保证光纤的曲率半径。目前这款432芯室外四网合一光缆交接箱品悦通信正在优惠热销中，感兴趣的朋友不妨关注一下。

室外四网合一光缆交接箱是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网、广电网)四网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。

箱体采用SMC材料制造,抗腐蚀耐老化,使用寿命超过20年。

壳体门框四周采用凹槽结构,硅橡胶密封,密封性能达到GB4208--1993中IP级要求。

箱体内部夹以隔热材料,能有效防止箱内凝露的产生。

采用12芯熔配一体化模块,大幅度利用有效空间,大容量为1152芯。

卡接式安装FC、SC适配器。

前后设通道,可方便跳线灵活跳接

12芯熔配一体化模块可抽出至箱外,全面正面操作。

有可靠的光缆固定、开剥和接地装置。

各部件位置和按排,确保光缆在任何位置时弯曲半径大于40MM。

光缆进壳体接口处,突破传统方式防水接头处理光缆密封问题

宁波品悦通信设备有限公司《光缆交接箱维护管理办法》的通知网络公司网络建设部,网络公司运行维护部:为保障分公司光缆交接箱(以下简称光交)安全运行,规范光交维护管理,确保光缆网络安全运行,现就相关要求和规定通知如下:

一、光交建维规范

(一)光交进线规范

为了节省管道资源,避免重复建设,主干光缆的容量应适度冗余,布放应一次到位。配线光缆的容量在满足现网需求和备用纤芯的情况下尽量采用12

芯光缆，在交接箱端全部成端。为便于使用操作，光交内进线根数不宜过大，通常情况下，光交的进线根数应尽量控制在10根~20根之间。进线光缆的加强芯须牢靠地固定在光交固定位上，进线光缆的余留需预留在通信管井内，不得预留在光交底座内。

2 进线光缆在光交入口处和上游通信管井内均须悬挂光缆标牌，标明光缆起止点，型号、长度、施工日期、施工单位、工程

名称等信息。

(二) 光交进线光缆成端规范单面光交先成端主干光缆，并预留适当位置。后成端配线光缆。双面光交的成端按主干光缆成端在A面，配线光缆成端在B面的原则顺序成端(一般情况下，将面向道路一侧的，易于操作的一面定义为A面)。光交的成端按每12芯批次成端，无需成端仅做预留的纤芯需引出，套好软管，绑扎整齐，贴旁标签。成端后须在成端的熔纤盘右侧牢固粘贴成端标签，含有成端光缆中继段起止点简写信息、光缆芯数、成端占用的起止芯数等信息。考虑纤芯的使用频率，主干光缆的成端和使用均须自上而下，依序成端或使用。配线光缆的成端和使用均须自下而上，依序成端或使用。光缆成端信息绘制在交接箱门上。所有信息同时提交电子档至运维部线路维护中心，由线路维护中心录入资源管理系统。为防止光交内多余的熔纤盘丢失，在光交建设初期需将未使用的熔纤盘收回，交由运维部线路维护中心管理。后期需使用的，由运维部线路维护中心登记后提供。

(三) 光交跳线规范光交采用单走纤方式，跳线尾纤长度须适中(盘留不得超过3米)，盘留整齐规范。跳线尾纤需牢固地固定在法兰盘端子上。尾纤两端都须粘贴标签，标签须粘贴牢固，字迹清晰工整，标签内容应含有业务名称、中继段起止端简写等信息。跳线信息需添加至光交门上信息表中，并报运维部线路维护中心录入资源管理系统。

二、光交分级维护 运维部根据光交承载业务的重要性、光交节点位置的重要性等因素，将光交分三个级别进行维护，一级光交最为重要，二级次之，依次类推。

(一) 巡检制度光交实行分级巡检制度。一级光交：

代维单位按每周1次进行巡检，并填报巡检记录表，记录纤芯变化情况和光交完好情况(重点检查光交锁是否损坏)。线路维护中心片区维护员按每月1次进行巡检。

二级光交：代维单位按每月1次进行巡检，并填报巡检记录表，记录纤芯变化情况和光交完好情况(重点检查光交锁是否损坏)。线路维护中心片区维护员按每季度1次进行巡检。三级光交：代维单位按每两月1次进行巡检，并填报巡检记录表，记录纤芯变化情况和光交完好情况(重点检查光交锁是否损坏)。线路维护中心片区维护员按每年1

次进行巡检。

(二) 检后处理 巡检结果与资料记录进行对比，有变化的，须立即上报运维部线路维护中心，由线路维护中心进行资料更新。并发起责任追查。光交被破坏或施工不规范的，由运维部线路维护中心会同代维单位调查原因，调查结果上报公司领导。线路维护中心每月须对代维单位的巡检情况进行现场检查，重点检查巡检完成情况，记录的真实性、准确性，光交完好程度等情况，并填报检查记录交由部门归档待查。

宁波品悦通信为适应三网融合、FTTx的推广，品悦通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光缆交接箱，光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。

品悦通信FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！

宁波品悦通信提供432芯室外四网合一光缆交接箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。