

粪便处理车 干湿分离吸粪车 净化吸粪车

产品名称	粪便处理车 干湿分离吸粪车 净化吸粪车
公司名称	深圳市九九八科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	深圳九九八:东风车 H3-2:多功能吸粪车 广东:深圳
公司地址	东莞市虎门镇威远岛南北大道城建办区5号楼2楼 ,15013697494
联系电话	15013697494 15013697494

产品详情

吸粪车简陋，污染物没有经过滤渣和消毒处理，车开到哪里粪水就滴到哪里；为降低成本，从业者还将抽吸化粪池的粪渣悄悄偷排入市政下水道管网，导致市政管网堵塞或粪水流入路面，或偷排到人烟稀少的河滩、荒地等造成二次污染，因此没有从根本上解决粪便无害化处理。

而粪便处理车，就是解决城市粪便乱排乱放现象，现场分离处理，不但节约人力物力，降低成本，还解决城市排污难题。将“无害化”处理模式引进到小区、CBD、工厂、学校、酒店等现场处理，减少运输成本、减少尾气排放，使治污治水问题从根本上源头上得到整治。同时解决以前粪便处理中心占地面积大、投资大的问题。该设备具有螺旋固液分离、药水搅拌，自主发电，可流动性移动等多种性能；实现了就地连续作业、全自动化、一键式启动等技术突破；操作更简单、更精准、更标准、更环保，现场处理无异味。通过这套设备处理之后，污水变中水，垃圾被提炼出来、粪便或淤泥也被完全分离出来，干湿度达到70%以上，可以作为有机肥、复合肥的原材料，成功实现环保治理从基层开始，从源头处理，真正达到“变废为宝”，处理与利用相结合的目的。

关于化粪池清理

化粪池机构

化粪池沉积污泥，底部是沉积污泥，表层是漂浮污泥，中间是悬浮污泥及污水，化粪池由隔墙分隔为两格化粪池或三格化粪池，隔墙上的过水洞口位于化粪池隔墙的中间部位，如果化粪池没有及时清掏，当化粪池沉积污泥超出过水洞口的高度，污泥就会堵塞洞口，造成化粪池堵塞。

2、化粪池隐患

化粪池内常见的有毒有害物质包括硫化氢、甲烷、二氧化碳、氰化物、砷化物、氨气等，此类物质如遇明火、高温、地面震动极易发生事故性爆炸，并且会造成人体中毒现象，如头晕、呕吐、呼吸衰竭等症状，严重的可造成死亡。

因地面上外力造成震动或长期不清理导致池内淤泥堆积压力增大，使池体出现裂缝，造成粪便水渗漏地下，污染地下水源，及化粪池长期不清理造成排出污水严重超标等，给周边河湖水环境带来严重破坏。化粪池主要是传统的三级化粪池，其作用为沉淀截留粪便，一般需经过30天厌氧发酵，减少粪便容积，降低污水浓度后汇入生活污水排放管网。但当化粪池底部因粪渣沉溺板结，导致留给粪水发酵的空间及时间不足，就直接影响无害化处理的效果，当粪渣板结达到一定高度后，粪便就相当于未经任何处理直接排出化粪池，所以，化粪池作为一种避免管道发生堵塞而设置的截粪设施，在截留、沉淀污水中的大颗粒杂质、防止污水管道堵塞、减小管道埋深、保护环境上起着积极作用。

3、化粪池清理周期

按照化粪池的技术标准，化粪池的污泥清掏时间一般为90天、180天、360天，同时，我国污泥处置行业严重滞后，粪便污泥的无害化处理不足，我国每年产生超亿吨的粪便污泥，根据统计局数据，2012年无害化处理的粪便污泥只有801.4万吨。大量粪便污泥的清掏转移，造成了二次污染。因此，如果不能解决化粪池污泥的无害化处置问题，化粪池污泥就会成为水污染的污染源，化粪池问题是关系水污染治理成效的环保问题。

为避免对城市的污染和环境的破坏，及时清理这是我们每一个人应有的责任，也是义务。

而多功能吸粪车正是清理化粪池的好帮手，他不需要人工清掏，也不要来回运输找地方排污，他只要在原地启动，便可以实现固液分离操作，用多功能吸粪车将化粪池里的粪便和垃圾抽上来，先将垃圾分离，在经过药物分析把粪便和粪水进行分离，粪便压干后可做有机肥原材料，水可以直接达到化粪池排放标准。

因对化粪池清理方法不对和没有及时对化粪池进行清理的所造成的危害：

2013年1月，重庆市江津双福新区津福花园小区化粪池发生爆，导致一名儿童死亡。

2014年2月，沈阳市一居民区化粪池爆，致使边上一名幼童死亡，关于事故责任争论不休。

2015年11月13日，湖北省宜昌市深圳路菜市场的化粪池突然炸，爆导致14人受伤，其中有3人生命垂危。

2016年9月，重庆沙坪坝大学城龙湖睿城商业街人行道发生化粪池炸事故。污物喷出范围沿街达30米，臭不可闻，连井盖都炸裂。

2017年6月，四川达州市达川区某小区底楼化粪池井口冒出明火高达3米，并发生炸，现场施工的2名工人

伤了，使得附近车辆受损。

2017年6月，济南大学下水道化粪池炸，“校园内到处是粪便”，臭气熏天，人在食堂里都能闻到。

2017年11月26日，浙江宁波市江北区庄桥街道李梦小区北侧原李家村地块外围空地发生炸。截至当日20时50分，事件造成2人死亡，4人重伤，15人轻伤，2人失联，另有部分周边受影响群众在留院观察。

2018年3月28日，在阜阳市颍泉区行流镇邵营村发生一起沼中致4人死亡事故。

2018年3月31日，广元市苍溪县东溪镇桥溪乡云丰村发生一起沼中3人死亡事故。

2018年5月13日12时许，佛山市禅城罗湖区天乐大厦四人掉落化粪池，三死一伤。