

惠州深圳海天德玛格注塑机用KEB科比F4/F5系列变频器维修

产品名称	惠州深圳海天德玛格注塑机用KEB科比F4/F5系列变频器维修
公司名称	惠州市建明自动化科技有限公司
价格	88.00/个
规格参数	品牌:KEB科比 型号:07F5CBB-2B0A 维修商:惠州市建明自动化科技有限公司
公司地址	惠州市惠阳区秋长西湖村元一工业区自建门面B栋8号(注册地址)
联系电话	17748615084

产品详情

德国科比KEB F3、F4、F5系列变频器专业维修

此类变频器主要用于家具厂,电脑锣主轴,载人电梯,注塑机等高性能场合

我司常维修海天注塑机、德马格注塑机上KEB科比变频器,

我司对国内外机床设备控制电路板、变频器、伺服驱动器、伺服电机、PLC、数控类系统、机器人等工控产品都有维修经验,熟悉其设计思路,维修欧美系电路控制板,各品牌伺服器驱动器、变频器等经验丰富。

我们有技术精湛的维修工程师,高效运作的团队,专业的维修服务。值得您的信赖

科比变频器维修范围包括:上电无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地故障、参数错误、有显示无输出、模块损坏等故障。

科比变频器常修型号:

KEB科比F4-S系列变频器维修:F4-S05F4S1D-M420、06F4S1D-M420、07F4S1D-M420、08F4S1D-M420、09F4S1D-M420、10F4S1D-M420、11F4S1D-M420、17F5A1G-36MA、12F4S1D-M420、13F4S1D-M420、14F4S1D-M420、15R4S0G-3201、14R4S0G-3401、18R4S0G-3401、22R4S0R-3401

KEB科比F4-C系列变频器维修：F4-C07F4C1G-3240、09F4C1G-3240、10F4C1G-3240、13F4C1G-3240、14F4C1G-3240、15F4C1G-3240、16F4C1G-3240、17F4C1G-3240、18F4C1G-3240、19F4C1G-3240、20F4C1G-3240、21F4C1G-3240、07F4C1G-3440、09F4C1G-3440、10F4C1G-3440、14F5C1E-Y00A、13F4C1G-3440、14F4C1G-3440、15F4C1G-3440、16F4C1G-3440、17F4C1G-3440、18F4C1G-3440、19F4C1G-3440、20F4C1G-3440、21F4C1G-3440、07F4C1D-1280、07F4C3D-1280、10F4C1D-1280、10F4C3D-1280、09F4C1D-1220、09F4C3D-1220、13F4C1E-3220、13U400E-BA01、14F4C1G-3280、14U400G-BA01、15F4C1H-3280、15U400H-BA01、16F4C1H-3280、16U400H-BA01、07F4C3D-3420、09F4C1D-3420、09F4C3D-3420、10F4C1D-3460、10F4C3D-3460、12F4C1D-3420、12F4C3D-3420、13F4C1D-3410、13F4C3D-3410、14F4C1E-3440、15F4C1E-3420、14U400E-BM01、15U400E-BM01、16F4C1G-3440、17F4C1G-3420、16U400G-BM01、17U400G-BM01、18F4C0H-3440、19F4C0H-3420、18U400H-BM01、19U400H-BM01、12F4F1G-4140、20F4C0R-3440、20F4C2R-3440、21F4C0R-3420、21F4C2R-3420、22F4C0R-3420、22F4C2R-3420、23F4C0R-3410、23U40RU-BM01、24F4C0U-3420、25F4C0U-3420、25U400U-BM01、27F4C0U-3410、26F4C0U-3410、27U400U-BM01、28F4C0W-3410、29F4C0W-3410、16F4F1G-4140、29U4C0W-3000、30F4C0W-3410、30U4C0W-3000

KEB科比F4-F系列变频器维修：F4-F07F4F1D-3240、07F4F3D-1240、10F4F1D-3440、10F4F3D-3440、14F4F1E-3440、12F4F1E-3440、13F4F1E-3440、14U400E-BM01、15F4F1G-3440、16F4F1G-3440、16U400G-BM01、17F4F1H-3440、18F4F1H-3440、18U400H-BM01、19F4F1R-3440、19F4F3R-3440、20F4F1R-3440、20F4F3R-3440、21F4F1R-3440、21F4F3R-3440、22F4F1R-3440、22F4F3R-3440

KEB科比变频器维修：COMBIVERTR4-F14R4F0G-3241、16R4F0G-3440、20R4F0R-3440。

KEB科比变频器维修：KEBCOMBIVERTF1-P14F1P00-3449、15F1P00-3449、16F1P00-3449、17F1P00-3449、18F1P00-3449、19F1P00-3449、20F1P00-3449、21F1P00-3449、22F1P00-3449、23F1P00-3449、24F1P00-3449、25F1P00-3449、26F1P00-3449、27F1P00-3449、28F1P00-3449；

KEB科比变频器维修：KEBCOMBIVERTF2

16F2210-3449、17F4F1G-4100、13524435491、17F2210-3449、18F2210-3449、19F2210-3449、20F2210-3449、21F2210-3449、22F2210-3449、23F2210-3449、24F2210-3449、25F2210-3449、26F2210-3449、27F2210-3449

KEB科比变频器维修：KEBCOMBIVERTF1-K

13F1R10-3449、14F1R10-3449、15F1R10-3449、16F1R10-3449

KEB科比变频器维修：KEBCOMBIVERTF5-Lift10F5A1D-3A0A、12F5A1D-3A0A、13F5A1D-390A、14F5A1E-3A0A、15F5A1E-350A、16F5A1G-360A、17F5A1G-350A、18F5A1G-340A、20F5A1H-380F、21F5A1R-960A、22F5A1R-960A、23F5A1R-940A、24F5A1R-940A

KEB科比变频器维修:KEBCOMBIVERTR6:15r6s3E-900A、19r6s3E-900A

KEB科比变频器维修:KEBCOMBIVERTF5BASIC05F5B3A-090A、07F5B3A-0A0A、09F5B1B-2B0A、10F5B1B-2A0A、12F5B1D-1A0A、13F5B1E-160A、14F5B1E-150A、05F5B3A-390A、07F5B3A-390A、09F5B3A-390A、10F5B1B-3A0A、12F5B1B-350A、13F5B1D-390A、14F5B1D-380A、15F5B1E-350A、16F5B1E-340A

KEB科比变频器维修:KEBCOMBIVERTF5COMPACT05F5C1B-2B0A、07F5C1B-2B0A、09F5C1B-2B0A、10F5C1B-2A0A、12F5C1D-1A0A、13F5C1E-160A、14F5C1E-150A、15F5C1G-150A、16F5C0H-170A、17F5C0H-160A、18F5C0R-760A、19F5C0R-760A、20F5C0R-760A、21F5C0R-760A、05F5C1B-3B0A、07F5C1B-3B0A、09F5C1B-3A0A、10F5C1B-3A0A、12F5C1B-350A、13F5C1D-390A、14F5C1D-380A、15F5C1E-350A、16F5C1E-340A、17F5C1G-350A、18F5C1G-340A、19F5C0H-350A、20F5C0H-940A、21F5C0R-950A、22F5C0R-950A、23F5C0R-940A、24F5C0R-940A

科比F4系列变频器故障代码：

显示

数值

描述

E.busE.dOHE.dSPE.PrFE.PrrE.hybE.EncE.LSFE.OCE.OHE.OH2E.nOHE.OLE.OL2E.nOLE.OPE.OSE.PuCE.SetE.UP

189514647523215483036165317110549392

Error,bus, 串行通讯错误Error,drive-overheat,电机过热且超过预警时间Error,digitalsignalprocessor, 信号处理器故障Error,prohibitedrotationforward, 软件限制开关错误(当设定的旋转方向是正向, 软件限制开关不起作用)Error,prohibitedrotationreverse, 软件限制开关错误(当设定的旋转方向是反向, 软件限制开关不起作用)Error,hybrid,编码器输入板故障Error,encoder,编码器故障(只能用断电复位)Error,load shunt fault, 负载丢失故障Error,overcurrent,过流故障, 瞬时峰值过载Error,overheated,变频器过热Error,overheat2,电机电气保护Error,nooverheat,过热故障可以被复位(对E.OH or E.OH2故障有限)Error,overload, 持续过载, 使变频器冷却, 暂缓通电, 冷却时间取决于上一次过载时间。Error,overload, 当输出频率<3Hz时, 变频器过载Error,nooverload, 冷却时间到, 过载可以被复位Error,oyerpotential,直流电路过压Error,overspeed,超速(只能用断电复位)Error,power unit code, 功率器件故障Error,set, 给定选择错误, 检查LF.02Error,underpotential,直流电路欠压

以下为我司部分KEB科比变频器现场维修图：