

苏州三洋伺服电机维修

产品名称	苏州三洋伺服电机维修
公司名称	苏州锜济自动化设备技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市城北西路1599号A2幢213室
联系电话	15850115310 17605128686

产品详情

三洋伺服驱动器维修,三洋伺服驱动器,SANYO伺服驱动器修理,三洋伺服放大器修理,三洋伺服控制器修理, SANYO伺服器维修

SANYO三洋驱动器维修、SANYO三洋伺服驱动器常见故障：无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等；

三洋1、5、7、9;A、D、F、RS的故障代码：AL 43、AL 62、AL 85；

1 OC 电源异常（过流）

DB电阻过热JRGOL 再生异常P MEME 存储器异常U AEE 绝对式编码器的电池报警 CPUE CPU异常

RS的故障代码的意思：

AL 43 RL 43再生故障AL 61 RL 61超电压AL 62 RL 62主回路电压过低AL 63 RL 63主电源缺相R S T中，AL 85 RL 85编码器的初始故障

三洋伺服器维修流程：

第2步：客户寄3步：工程师检测故障点，出具检测报告书，确定维修价格及维修周期。

第5步：维修6步：试机成功登记出库。

第8步：交付客户使用。

第9步：贴心的跟踪服务。