

6AV6643-0BA01-1AX0黑屏维修

产品名称	6AV6643-0BA01-1AX0黑屏维修
公司名称	上海一擎电气有限公司.
价格	800.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号2楼
联系电话	15801988201 18516290585

产品详情

西门子触摸屏触摸反应慢维修6AV6643-0BA01-1AX0是得心应手的技术能活，毕竟工程师对触摸屏的工作原理、组成构造、故障状况排除等方面都有独到的解决方法。

西门子触摸屏触摸反应慢维修6AV6643-0BA01-1AX0常见故障：触摸无反应。

现象：触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作，没有发生位置改变。

原因：造成此现象产生的原因较多，下面逐个说明：

- 1、使用的触摸屏周围边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严峻，导致触摸屏无法工作；
- 2、触摸屏发生故障；
- 3、触摸屏控制卡发生故障；
- 4、触摸屏信号线发生故障；
- 5、计算机主机的串口发生故障；
- 6、计算机的操纵系统发生故障；
- 7、触摸屏驱动程序安装错误。

从西门子触摸屏触摸反应慢维修6AV6643-0BA01-1AX0的过程中，大家已经看出，矢量压力传感技术触摸屏已退出历史舞台；红外线技术触摸屏价格低廉，但其外框易碎，轻易产生光干扰，曲面情况下失真；电容技术触摸屏设计构思公道，但其图像失真题目很难得到根本解决；电阻技术触摸屏的定位正确，但其价格颇高，且怕刮易损；表面声波触摸屏解决了以往触摸屏的各种缺陷，清楚不轻易被损坏，适于各种场合，缺点是屏幕表面假如有水滴和尘土会使触摸屏变的痴钝，甚至不工作。

西门子触摸屏触摸反应慢维修6AV6643-0BA01-1AX0不仅有触摸无反应这点问题，还会碰到其它好比黑屏、白屏、通信不良、程序异常等，这时可以联系容济机电咨询，或是到容济的淘宝商铺寻找触摸屏配件进行更换维修。

6AV6 640-0BA11-0AX0 (西门子原装触摸屏) 6AV6 640-0CA11-0AX0 (西门子原装触摸屏) 6AV6 640-0DA11-0AX0 (西门子原装触摸屏) 6AV6 641-0AA11-0AX0 (西门子原装触摸屏) 6AV6 641-0BA11-0AX0 (西门子原装触摸屏) 6AV6 641-0CA01-0AX0 (西门子原装触摸屏) 6AV6 642-0AA11-0AX0 (西门子原装触摸屏) 6AV6 642-0BC01-1AX0 (西门子原装触摸屏) 6AV6 642-0BA01-1AX1 (西门子原装触摸屏) 6AV6 642-0DC01-1AX0 (西门子原装触摸屏) 6AV6 642-0DA01-1AX0 (西门子原装触摸屏) 6AV6 643-0BA01-1AX0 (西门子原装触摸屏) 6AV6 643-0AA01-1AX0 (西门子原装触摸屏) 6AV6 643-0CB01-1AX1 (西门子原装触摸屏) 6AV6 643-0DB01-1AX1 (西门子原装触摸屏) 6AV6 643-0CD01-1AX1 (西门子原装触摸屏) 6AV6 643-0DD01-1AX1 (西门子原装触摸屏) 6AV6 671-1CB00-0AX0 (西门子原装触摸屏) 6AV6 671-1CB00-0AX1 (西门子原装触摸屏) 6AV6 644-0AA01-2AX0 (西门子原装触摸屏) 6AV6 644-0AB01-2AX0 (西门子原装触摸屏)