

耐磨胶泥施工 陶瓷耐磨料价格 烟道防磨料

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 耐磨胶泥施工 陶瓷耐磨料价格 烟道防磨料 |
| 公司名称 | 郑州正邦耐磨材料有限公司 |
| 价格 | 2999.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:正邦 型号:ZB226 产地:河南 郑州 |
| 公司地址 | 河南省郑州市新密市超化镇 |
| 联系电话 | 0371-69592599 15938773131 |

产品详情

耐磨胶泥施工 陶瓷耐磨料价格 烟道防磨料

耐磨胶泥施工 陶瓷耐磨料价格 烟道防磨料——

1、耐磨胶泥——磨损加剧，须加强耐磨处理。正常运行时，锅炉温度较高的三个部位的温度分别为：

(1) 炉水：900

(2) 炉出口：892

(3) 旋风分离器：852 。烟速为：炉膛5m/s，炉膛出口5m/s，旋风分离器9.5m/s。

2、燃料对锅炉燃料的影响是选煤厂副产品的煤矸石洗涤、煤泥洗涤和混合煤。热值低，灰分高。沸腾燃烧时，炉内耐磨胶泥和水冷壁管磨损，炉内卫燃带、炉出口水平直烟道旋风分离器、回流器耐磨浇筑材料磨损特别严重。浇筑材料损坏容易导致外保护板直接受热、变形、开裂、漏烟、漏灰。影响锅炉的正常运行，现场环境恶化。以下是江西锅炉厂生产的75t/h差速床循环流化锅炉低热量煤质分析表。

3、施工质量是影响锅炉耐磨胶泥使用寿命的主要因素，季节性施工不采取的施工措施，施工工艺不符合标准要求，维护期短，不能严格按照给定的烘炉曲线，导致该产品结合力和耐磨性不能满足设计要求。

4、锅炉点炉、停炉和运行阶段负荷波动对浇注料的影响。锅炉点炉加热和冷却速率控制不良会导致内外温差大，热应力大。