

可乐瓶饮料瓶立式打包机 工厂价销售

产品名称	可乐瓶饮料瓶立式打包机 工厂价销售
公司名称	济宁信立达机械设备有限公司
价格	16800.00/台
规格参数	品牌:鸿运 型号:YD-100 产地:山东
公司地址	济宁市兖州区恒茂商都A6-1-202（注册地址）
联系电话	15275475238

产品详情

加高料仓饮料瓶打包机，矿泉水瓶打包机，可乐瓶饮料瓶打包机 工厂价销售

设备优势：

废旧塑料压缩打包，废旧矿泉水瓶压缩打捆，塑料片压缩打包，选择鸿运牌废旧塑料打包机，废旧矿泉水瓶打包机，加强型设计制作，一体式框架结构，料仓更，油缸伸缩行程更长，压缩效果更，带瓶盖压缩效果挤压明显，典型瓶砖效果。

压缩废塑料，废旧塑料打包机必须有足够大的公称推力，液压站配置必须满足压缩要求。鸿运牌废塑料打包机，柱塞泵液压站配置，压缩效果压缩比例，实实在在看得见。

设备特点：

- 1.本公司所售液压打包机系列产品均为**型电焊机作业，一线电焊师傅均持证上岗，焊接外型美观，坚固耐用、不开焊；
- 2.电机均为**纯铜全新电机，保证机器平稳效运行；
- 3.油管均为液压油管，更换方便，不漏油。 4.油缸为**压油缸，进口油封，使用不泄力。
- 5.设备框架选用****钢材，更耐用，长时间使。 6.低噪音液压回路设计，**油泵效给油。
- 7.生产厂家直接销售，可根据客户要求定做，免费设计。
- 8.现货充足，小型设备，定机，次日发货，批发价供应。

设备用途：

鸿运牌液压废塑料打包机、立式废塑料液压打包机一机多用，应用范围广泛，应用于各行业的废旧塑料、饮料瓶、可乐瓶、矿泉水瓶的压缩打包和铁屑薄铁料的打包，如棉纤维，亚麻，羊毛，服装，布匹，毛巾，废旧塑料，麦草，秸秆、纸边，废纸箱，锯末；棉籽壳；药材等。

设备型号：

型号 公称推力 功率 包型尺寸mm 产量(包/小时)

YD2-80 800KN 15KW 700*1200*800 6-8

YD2-100 1000KN 18.5KW 900*1200*800 6-8

YD2-120 1200KN 22KW 900*1500*1100 6-8

厂家销售让利促销：

应对原材料上涨和生产成本增加，鸿运液压坚持内部挖潜降成本，厂家直接销售增效益。缩短流通环节，降低运输成本，让厂家和消费者直接见面，减去中间商，零售商，代理商加价，给予广大客户一个到家实惠的价格。

故障维修：

故障一、机器不能运作，但泵还在运转

原因：

- 1、马达的转动方向反了；
- 2、马达接成单相；
- 3、马达端的电压太低；
- 4、液压管路的软管渗漏或被夹住；
- 5、泵耦合键槽离开泵轴；
- 6、油箱中的液体水平，必要时修正；
- 7、油箱的吸滤器或顶部的透气盖塞住了；
- 8、吸引管线装置松动、泵的吸引端口有毛细裂缝；
- 9、电磁线圈被激活；
- 10、液压泵坏了。

故障二：

机器运行得太慢

原因：1、有东西塞住吸滤器、透气盖或压力过滤器，或软管被挟住；

2、马达电压较低；

3、油较稀或较稠

故障三：马达过热

原因：1、电压太低；

2、调整的工作压力过大

3、接线错误；

4、由于缺油导致泵过热；

5、油太稀或太稠；

故障四：漏油或油从油箱中喷洒出来

原因：透气孔阻塞导致油箱压力增大，使油喷洒出来。清理透气孔或换一个透气装置。

故障五：机器不能运作，马达不能运转

原因：1、控制保险丝熔断；

2、电机起动器超载断开。

3、引线保险丝熔断，单相电机和断开电机起动器超载；

4、变压器出现问题；

5、按钮出现问题。

质保服务：

鸿运牌立式饮料瓶打包机、液压饮料瓶打包机系列产品，机器质保一年，一年之内出现质量问题，免费更换相关配件，并承担来回运输费用；严重问题可返厂维修，免费换件。

新设备发到之后，7日内出现严重质量问题影响使用，我们免费调换设备一次，承担来回费用，解决客户的难题。