

6RA7025励磁板烧坏维修

产品名称	6RA7025励磁板烧坏维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

6RA7025励磁板烧坏维修

西门子6RA7025跳闸，F005励磁板故障常州凌肯科技有限公司是一家自动化设备服务公司，服务范围已覆盖各大知名企业2万多家。2、变频器频繁过流报警。参数设置不正确引起的。如变频器加速时间设置过短，则变频器输出频率的变化远远超过电机频率的变化，变频器启动时，因过流而跳闸。依据不同的负载情况相应地调整加速时间，就能消除此故障。对于修复不成功，并经过工程师确认不了，我们无条件凌肯特点：

- 1、芯片级无图纸电路板，不受行业；
- 2、使仪器，可以对集成电路元器件进行功能及比较，对可编程器件进行存储烧录；
- 3、设备种类多，丰富，元器件资料全；我们具有周期短、修复率高、价格合理、无需电路图等优点，为多家企业修复了不同类电路板，了客户肯定和赞扬

服务流程：1、根据客户故障描述，初步分析和判断该机器故障因；2、客户将机器快递或直接送到我公司进行检测（部分地区可以提供上门取机及安装调试服务）；3、工程师具测故障点，分析因，给处理建议（当天可具相关检测报告）；4、我司具检测报告及合同给客户，内附有故障因、处理、价格，以及所需时间和相关承诺；5、征询客户意见，等待客户确认，同意则进行，不同意则机返回（不收取任何检测费）；6、工程师进行故障排除，OK后带负载（可提供修复后机器或图片）；7、后期跟踪服务(所有机器质保3个月，质保期后继续提供相关支持)

6RA70 C98043 电源板维修，6RA70直流CUD1板维修，C98043-A7001-L1维修，C98043-A70

01-L2维修，C98043-A7002-L1维修 C98043-A7002-L4维修，C98043-A7014-L1维修，C98043-A7014-L2维修，C98043-A7004-L1维修，西门子C98043-A7001-L1\L2,C98043-A7002-L4,L1,C98041-A7004-L6,C98043-A7014-L1/L2，单板芯片级维修，完全可负载测试，成功率高，配件全，价格合理。

西门子6RA70励磁板维修，公司配备各型号IGBT模块、主板、驱动板、电源板、控制板、IO板等均都有备货，维修配件采用西门子原装配件，维修速度快，一般性故障当天可修复，对大功率设备公司可上门取送服务，同时办理设备除尘保养程序备份等。

产品型号规格

6RA7018-6DS22-0 30A

6RA7025-6DS22-0 60A

6RA7028-6DS22-0 90A

6RA7031-6DS22-0 125A

6RA7075-6DS22-0 210A

6RA7078-6DS22-0 280A

6RA7081-6DS22-0 400A

6RA7085-6DS22-0 600A

6RA7087-6DS22-0 850A

6RA7091-6DS22-0 1200A

6RA7093-4DS22-0 1600A

6RA7095-4DS22-0 2000A