

C98043-A7003-L4四象限电源板修理

产品名称	C98043-A7003-L4四象限电源板修理
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	西门子:西门子直流调速器维修 C98043-A7003-L4:西门子直流控制器维修 德国:西门子直流驱动器维修
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

C98043-A7003-L4四象限电源板修理，西门子直流驱动器维修，西门子直流控制器维修，西门子直流变频器维修，西门子直流调速装置维修，上海骞欣电气有限公司，你的选择没有错。公司自成立以来，长期销售维修西门子变频器及伺服驱动器的，触摸屏，伺服电机，直流调速器,PLC等，积累了丰富的维修经验，对所维修的机器建立完善的维修档案，所有我们维修的机器我们都有完善的参数备份，确保我们维修的机器上机即能使用。

西门子直流调速器常见故障：上电跳闸，运行炸可控硅，模块坏，IGBT烧，通电烧保险，无励磁电压，报励磁故障，励磁过流，速度不可控维修，超速维修，带负载报故障维修，冷却风机坏维修，散热风扇坏维修，直流调速装置风扇销售，励磁板销售，电源板销售，可控硅销售，晶闸管销售，熔断器销售，主板销售，面板销售，扩展板销售，CBP2板销售，通讯板销售，脉冲触发板销售，转速度不稳定维修，可控硅晶闸管烧维修，直流调速装置无显示维修，A018,A015,运转速度不连贯维修，高速不稳定维修，低速不稳定维修，启动合闸跳保险维修，运转不出力维修，控制板维修等等。常见故障报警：F001，F004，F005，F006，F007，F030，F038，F040 F042，F046，F040，F050，F052等等报警维修。

C98043-A7003-L4四象限电源板修理，相间电阻是否有短路现象,正常应大于几十兆欧，导体及绝缘体是否有腐蚀现象,如有要及时用酒精擦拭干净，在允许的情况下,要用示波器测量开关电源输出各路电压的平稳性,测量驱动电路各路波形的方波是否有畸变，UVW相间波形是否为正弦波，接触器的触点是否有打火痕迹,严重的要更换同型号或大于原容量的新品;确认控制电压的正确性,进行顺序保护动作试验;确认保护显示回路无异常;确认变频器在单独运行时输出电压的平衡度

西门子6RA70电源板维修、 西门子直流调速6RA70驱动板维修、6RA70触发板维修

C98043-A7002-L4维修、 C98043-A7002-L1维修、 C98043-A7003-L4销售、

C98043-A7003-L1销售、 C98043-A7001-L1销售、 C98043-A7001-L2销售、

C98043-A7014-L2销售、 C98043-A7014-L1销售、 C98043-A7004-L1销售、
C98043-A7004-L2销售、 C98043-A7004-L3销售、 C98043-A7004-L4销售、
C98043-A7006-L1销售、

6SE7090-0XX84-0KA0销售、 6RY1702-0CA00销售、 6RY1700-0AA17销售、

6SE7090-0XX84-0AB0销售、 6RY1702-0CA03销售、 6RY1700-0BA01销售

6SE7090-0XX84-0FF5销售、 6RY1702-0CA32销售、 6RY1702-0BA04销售

6SE7090-0XX84-4HA0销售、 MCC162-18I01销售、 6RY1700-0AA04销售

6RA7093-4DS22-0 1600A

6RA7095-4DS22-0 2000A

6RA7025-6GS22-0 60A

6RA7031-6GS22-0 125A

6RA7075-6GS22-0 210A

6RA7081-6GS22-0 400A

6RA7085-6GS22-0 600A

6RA7087-6GS22-0 800A

6RA7090-6GS22-0 1000A

6RA7093-4GS22-0 1600A

6RA7095-4GS22-0 2000A

6RA7086-6KS22-0 720A

6RA7088-6KS22-0 950A

6RA7093-4KS22-0 1500A

6RA7095-4KS22-0 2000A

6RA7088-6LS22-0 900A

6RA7093-4LS22-0 1500A

6RA7095-4LS22-0 1900