

惠州深圳维修艾默生Unidrive SP系列CT变频器

产品名称	惠州深圳维修艾默生Unidrive SP系列CT变频器
公司名称	惠州市建明自动化科技有限公司
价格	99.00/个
规格参数	品牌:艾默生CT变频器 型号系列:Unidrive SP系列 维修商:惠州市建明自动化科技有限公司
公司地址	惠州市惠阳区秋长西湖村元一工业区自建门面B栋8号(注册地址)
联系电话	17748615084

产品详情

专业维修尼得科艾默生 SP3401、SP4401、SP4402等Unidrive SP系列CT变频器

CT艾默生Unidrive SP系列变频器，不同于国产华为技术的ev系列。属于进口高端变频器，功率覆盖范围在0.37kW - 1.9MW，应用相对来说比较复杂，不同的电压等级和功率，其驱动电路不同，接口一样，属于典型的模块化设计。sp系列变频器无论功率大小，均具备相同的功能和界面。

Unidrive SP根据功率段及安装形式的不同，分为：1 Panel Mount 表面安装式2 Free Standing 立式

3 Modular 模块式

我司对国内外机床设备控制电路板、变频器、伺服驱动器、伺服电机、PLC、数控类系统、等工控产品都有维修经验，熟悉其设计思路，维修欧美系电路控制板，各品牌伺服驱动器、变频器等经验丰富。

我们有技术精湛的维修工程师，高效运作的团队，专业的维修服务。值得您的信赖！

常修艾默生变频器故障有：

UV 母线欠压 OV 母线过压 OI.AC 瞬时输出过电流 IO.br
制动晶体管过流 PS 内部供电电源故障

Et 31端子外部故障 O.SPd 过速 PS.10V 给定电压不正常 PS.24V
内部24v电压不正常 It.br 制动电阻过载超时 It.AC 输出电流过载超时 O.ht1
功率模块过温 O.ht2 散热器过温 O.Ctl 变频器控制板过温 PH
输入缺相或输入电源不平衡 L.Sync 变频器电源不同步 UP ACC
不能存取变频器上的plc程序 Oht4.P 整流过温或充电电阻过温 OIbr.P
制动模块过流OIAC.P 电源模块过流 Oht2.p 变频器模块过温 OV.P
直流母线过压 PH.P 电源模块检测输入缺相 PS.P 电源模块故障 OldC.p
IGBT模块过流Unid.P 电源模块发现不明故障

br.rS 制动电阻超载Hot 散热器或IGBT模块过温OVLd 电机过载

以下为我司部分艾默生变频器 SP4402维修实图：

?????????

?1??

?2??????/??????????????

?3????????????????????????????????????

?4????????????????????????????????????

?5?????ok, ????????

?6????????????????????