

# 维修奥库马大隈OKUMA伺服电源模块MPS30/MPS45A

产品名称	维修奥库马大隈OKUMA伺服电源模块MPS30/MPS45A
公司名称	惠州市建明自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:OKUMA大隈 型号:MPS30/MPS45A 维修商:惠州市建明自动化科技有限公司
公司地址	惠州市惠阳区秋长西湖村元一工业区自建门面B栋8号(注册地址)
联系电话	17748615084

## 产品详情

我司专业维修国内外各品牌伺服驱动器、变频器、电源模块、PLC等工控电器，熟悉其设计思路，维修欧美系电路控制板，各品牌伺服器驱动器、变频器等经验丰富。

我们有技术精湛的维修工程师，高效运作的团队，专业的维修服务。值得您的信赖

奥库玛驱动器常见故障有：

上电或者启动报警、无输出、或输出不稳、IGBT模块炸、整流桥、可控硅烧坏，电源板、驱动板问题导致各种报警代码，如F001 F002 F003；

常修奥库玛驱动器型号有：

MPS45A45、MPS10、MPS20、MPS30、MIV06-3-V5、MIV0204-1-B1、MIV06-3-V1、MIV22-3-V1、MIV0303-1-B1、MIV01-1-B1、MIV08-3-V1、MIV0404A-1-B5、MIV0101-1-B1、MIV0202-1-B1、MPS20、MPR5；

以下为我司部分OKUMA维修现场实图：

????????

?1??

?2??????/????????????

?3????????????????????????????????????

?4??

?5?????ok, ????????

?6????????????????????????????????