

西门子MP377触摸屏无法启动|触摸屏启动不了维修

产品名称	西门子MP377触摸屏无法启动 触摸屏启动不了维修
公司名称	常州凌肯自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:凌肯 维修类别:触摸屏 维修地点:常州武进经开区华丰路6号
公司地址	江苏省常州市武进区力达工业园4楼
联系电话	13961122002

产品详情

常州凌肯自动化科技有限公司是一家专业维修 服务 保养 改造 大修 销售 定制为一体的自动化技术服务公司。目前拥有多套维修测试平台，完善的维修流程和管理体制，一支电子维修经验丰富，行业资深的工程师队伍，多元化的配件库存，先进的测试仪器结合多变的维修方法，多年来为各行各业解决了设备出现故障难修复，进度慢，耽误生产的难题。我们的服务具有反应快速，周期短，修复率高，收费合理的特点。为企业修复了大量的工业自动化传动控制设备及集成电路板，为各类客户提供一流的抢修服务！

农格数控系统维修厂家常州凌肯自动化科技有限公司，是一家专业从事工业电路板的芯片级维修公司。公司成立以来为多家单位修复了多种电路板，解决了生产线上的诸多难题，为生产型企业节约了宝贵的时间，挽回了因停产而造成的严重损失。而且我公司拥有一批经验丰富、技术精湛的专业人员，我们本着“更快、更准、更精”的服务宗旨，更好的服务客户，可修复伺服驱动器常见故障：无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等；做好屏蔽处理电动机故障，如定、转子相擦有的严重的情况，听声音度可以感觉出来更换电动机8.运转不均匀，有抖动，反映在加工中是加工的工件有振纹，表面光洁度差。引起此故障的可能原因及排除措施见表4-8。

表4-数控装置显示时有时无或抖动的故障综述可能原因检查步骤排除措施指令脉冲不均匀用示波是观察指令脉冲从数控系统找故障，13页指令脉冲电平与驱动器不匹配用万用表测量指令脉冲电平后比较，是否与驱动器匹配确实电平能匹配脉冲信号存在噪声用示波器观测脉冲信号注意观察电平是否变化频繁脉冲频率与机械发生共振可目测调节数控系统参数，避免共振9.电动机定位不准。反映在加工中的故障就是加工工件尺寸有问题。．在C64NC本体上DIO接口的上方的灯开始为红色，RIO上一直为红色，而且没有闪烁。．将电缆R211两端屏蔽层接地，重新安装接地铜棒。．将该电缆和RIO安装到另一台E60数控上，通信正常；RIO没有问题。．将参数#21102bit2=1。LK8606 -SQ