

6SL3120-2TE21-0AA3报电机故障维修

产品名称	6SL3120-2TE21-0AA3报电机故障维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

6SL3120-2TE21-0AA3报电机故障维修

无锡6SL3120-2TE21-0AA3模块维修通讯故障在西门子840d数控系统中还是时有发生。例如,waiting for a connection to the nc/plc报警,这就说明通讯网络发生了故障。这一故障的产生原因是多方面的,硬件和出现问题都有可能发生这一故障。为了查出故障,技术人员可能需要对硬件ncu box和ncu模块进行更换,如果故障没排除,那么,还需要检查通讯线的终端开关设置,重新设置接口的参数,对每一个接口都重新检查一次,然后看看故障是否还在。这一过程是十分繁琐耗时的,到后可能还是要通过运用备份的重新

西门子6SL3120-2TE21-5AA3功率模块接地故障维修,西门子S120故障F30021故障维修,F30005代码报警维修,西门子S120系统故障维修,RDY亮红灯维修,跳闸维修,无输出维修,功率板坏维修,通讯坏维修,上海一擎公司专业西门子6SL3120维修,公司配件齐全,专业工程师维修,客户送机当天修复,有测试平台,保证维修质量,当天修好。

专业西门子SIEMENS6SL3120-2TE21-8AA3维修公司,这样问题肯定在信号处理回路中,详细检查所关联的回路,所有贴片电阻R1,R2,R3阻值都正常,从另外一台机上换过来一块CPU板试机,没发现问题。试把图中的小瓷片电容C1换掉,结果通电显示正常,故障问题解决。拆开机器就发现严重的短路现象,整流模块和IGBT模块爆裂,短路造成的黑色积炭喷得到处都是,主回路两个继电器也爆开,主控板暂时没有发现问题,但驱动部分烧了好几处,另外储能大电容一部分都已发涨,电容板上的两颗大螺丝接触处全部烧焦,这就是西门子ECO变频器的通病,因为所有电量都是要经过这两颗铁螺丝,一旦铁螺丝生锈,很容易引起电容的充放电不良,这样电容发热,漏电,发涨到*损坏重要器件就不在话了,为了防止再次接触不良打火。

专业从事变频器、直流调速器、PLC、触摸屏等工业产品维修,我们以:诚信经营、服务客户、以质取胜的经营理念。公司积累多年工业电气技术服务经验,拥有一支在变频器维修领域具有丰富经验并持有开拓新精神的专业人才团队,为企业解决工业自动化设备的各种难题。维修变频器:西门子、科比、巴马格、AB、LG、ABB、安川、欧陆、明电舍、丹弗斯、伦茨、富士、三肯、三菱、CT、S

EW、瑞恩、贝加莱等各种变频器，直流调速器，直流电机、伺服电机；中、高压变频器：西门子罗宾康、英威腾、汇川、乐普四方、智光、利德华福、合康、利普、ABB、AB、日立、东芝、阿尔斯通；PLC可编程、工业开关电源、人机界面、DCS卡件、UPS。