

# 南京维修英威腾变频器维修

产品名称	南京维修英威腾变频器维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格型号:CHF100 型号:高标准维修 产地:100kw
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

## 产品详情

CHF100

VFD-F系列 风机水泵专用变频器

VFD-M系列 通用经济型变频器

VFD-VE系列高性能磁束向量控制变频器

### 三、delta变频器参数调试及常见故障

故障主要发生在注聚泵用低压变频器，故障主要表现为启动时并不立即跳闸，而是在运行过程中跳闸。可能的原因有：

- (1) 泵工作状态不稳定；
- (2) 管线压力过大；
- (3) 升速时间设定太短；
- (4) 降速时间设定太短；

维修特色:

维修企业化运作，给客户持续保障免费检查、先核维修价，经用户认可再进行维修。备件充足、交货迅速。所有维修变频器经负载试验、，电路板级维修价格优惠。可提供上门服务，速度快、价格优。

本公司长期致力于各种进口和国产变频器，PLC，交直流伺服器、软启动器及各类自动化控制设备电路板卡的维修及各类变频节能改造应用。

#### 维修流程:

步：询问用户变频器的故障。

第二步：根据用户的故障描述，分析造成此类故障的原因。

第三步：打开被维修的设备，确认被损坏的器件，分析维修恢复的可行性。

第四步：根据被损坏器件的工作位置，阅读及分析电路工作原理，从中找出损坏器件的原因。

第五步：与客户联系，报上维修价格，征求用户维修意见。

第六步：寻找相关的器件进行配换。

第七步：确定变频器故障及原因都排除的情况下，通电进行实验。

第八步：在变频器正常工作的情况下，进入系统

24小时接修服务，快速反应测试。

SJ300系列日立变频器三相380V；

型号；；； 配电电机(KW) 额定电流(A)

SJ300-007HFE；0.75；2.5

SJ300-015HFE；1.5；4

SJ300-022HFE；2.2；6

SJ300-040HFE；4；9

SJ300-055HFE；5.5；12

SJ300-075HFE；7.5；17

SJ300-110HFE；11；23

SJ300-150HFE；15；31

SJ300-185HFE；18.5；38

(4) 滤波电容的损坏；

(5) 主板、电源板损坏。

## 5、维护不当造成的故障

大部分变频器过热报警故障，除了冷却系统风扇损坏的原因外，还有一个主要原因，就是日常维护的缺乏，变频器散热器灰尘积攒严重，影响散热。

台达变频器，中达电通变频器，台达变频器维修点，武汉台达变频器一级代理商！138 7107 9664 冯先生

选型要点：功率，用于什么样的机械上（如：电梯，机床），电压，相数

1、VFD-B系列是新一代高性能无感测向量控制型变频器。

具有功能齐全、调速精度高、稳定性好及可应用范围广等特点。

DELTA VFD-B系列高性能向量控制通用型变频器

型号 功率 电压 备注

DELTA VFD007B21A,750W单相230V；VFD015B21A,1500W 单相230V；

DELTA VFD015B21A-ZA,1.5KW单相230V；VFD022B21A,2200W 单相230V

DELTA VFD007B43A,0.75KW三相460V；VFD015B43B,1.5KW 三相460V

DELTA VFD015B43B-ZA,1.5KW三相460V；VFD022B43A,2.2KW 三相460V

DELTA VFD037B43A,3.7KW 三相460V；VFD055B43B,5.5

SJ300-220HFE；22；44

SJ300-300HFE；30；57

SJ300-370HFE；37；71

(5) 转矩补偿设定较大；

(6) 引起低速时空载电流过大；

(7) 电子热继电器整定不当，动作电流设定得太小、引起误动作。