

# 石家庄桥西区抽油烟机厂家

产品名称	石家庄桥西区抽油烟机厂家
公司名称	正定博营商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	常规:规格 自定:规格 定做:规格
公司地址	正定县新城铺镇新城铺村农贸市场南侧8号
联系电话	0311-83303773 15614370148

## 产品详情

### 抽油烟机吸烟效果差不一定是质量问题

很多用户都反应说抽油烟机安装后并没有像介绍的那么好，抽油烟机的吸烟效果不好，都怀疑产品质量有问题，其实不安全是，还有其它原因也可能导致抽油烟机的效果不好，并不一定是质量的问题。

### 公共排烟管道堵塞

现在基本都是公共烟道，公共烟道堵塞就会导致油烟倒灌而无法排出油烟，这是一种比较常见的问题，也是导致抽油烟机吸烟效果最大的一个问题，很多用户不明情况下都以为是产品质量问题，并不是，所以遇到效果不好的油烟机可以先找物业人员检查烟道并解决。

### 油烟机安装距离过高

抽油烟机的最佳安装高度是65-75cm之间，如果安装太低就会导致使用不便，并且容易碰头，而如果安装的太高，就容易降低吸烟效果，导致吸力差残留油烟机，而很多用户在油烟机安装后发现效果不好，找维修工上门检修没发现问题，就觉得油烟机本身有问题，其实都是因为安装过高导致的吸力变差。

### 止逆阀没打开

抽油烟机有止逆阀。它的作用是防止油烟倒灌的，止逆阀有两片扇叶，油烟机出厂时怕扇叶晃动，所以会把扇叶固定住，有些安装工人安装时会疏忽，没把固定物去掉，导致止逆阀打不开，或者使用的时间太久了，油垢或其它污垢的堆积导致止逆阀无法打开都会造成吸烟效果的下降。这个主要还是在安装或者后期清洁上面的问题，和质量没有多少关系。

### 长期不清洁导致吸力差

这个问题就是油烟机经过一段时间后，发现吸力变差了，可能是因为长期的不清洁导致油渍过多是抽油烟机的吸烟效果变差，这样的是最多的，因为油烟机清洁确实麻烦，很多家庭都不怎么清洁，不过这和质量是没关系的，只要定期的进行清洁就可以了。

很多时候产品出现问题，用户第一时间都会想到是质量问题，其实不然，现在的企业都讲究用户体验，特别是品牌企业，我们都在追求极致的质量，一般都不会存在质量问题，往往都是一些外在因素导致的问题，大家可以耐心的检查是否因为其它原因导致的问题，要相信我们的产品，也要相信自己的眼光。