

## 村庄进村石牌坊石雕牌门石牌坊厂家

产品名称	村庄进村石牌坊石雕牌门石牌坊厂家
公司名称	嘉祥县瑞园石雕厂
价格	62000.00/座
规格参数	瑞园石雕:12m 花岗岩:9m 山东嘉祥:13m
公司地址	山东省济宁市嘉祥县石雕城内
联系电话	15615673369 15554448467

## 产品详情

村庄门楼是一个地方的标志性建筑物，人们在对村庄门楼进行欣赏的时候，一般都会既关注它的外观，同时关注它上面的一些雕刻图案，当人们发现上面有污渍存在，或者上面出现了被污染的情况，那么就会影响到人们欣赏村庄门楼的心情，那么造成村庄门楼出现污渍的原因有哪些呢？出现污渍的原因，是因为村庄门楼在施工之前在空气当中搁置的时间太强，而在搁置过程当中未采取有效的处理方法，使得这些石材受到了环境和大气污染，石材当中的一些矿物质受到污染物的侵蚀而出现了变化，导致村庄门楼出现了生锈和褪色的情况。出现污渍的原因，是在施工的过程当中，施工人员不注意，而使得一些水渍落到了村庄门楼上面，经过一段时间之后造成了水斑，或者有一些其它的施工材料未能按照正确的操作规则进行操作，导致石材而出现了反碱的情况等等。村庄门楼上面出现污渍严重影响到美观，人们清楚了造成村庄门楼出现污渍的原因，那么就应该做好相应的防护措施，尽量减少这些污渍的出现，以避免影响到村庄门楼的美观。