

## 橱柜门木工雕刻机未维护到位会给我们带来哪些麻烦

产品名称	橱柜门木工雕刻机未维护到位会给我们带来哪些麻烦
公司名称	济南诺承数控设备有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:诺承 型号:1325 产地:济南
公司地址	山东省济南市天桥区海风产业园
联系电话	0531-66890477 15621867710

## 产品详情

橱柜门木工雕刻机未维护到位会给我们带来哪些麻烦 15621867710

橱柜门雕刻机的小毛病会给我们带来大麻烦凡是使用机械,我们都需要对设备进行维护。当然木工雕刻机也是需要使用者定期的维护和修理。如果我们平时在橱柜门雕刻机的维护上没有做好,甚至是疏忽了。那么橱柜门雕刻机的一些小毛病都有可能给我们带来大麻烦。很多木工雕刻机的主轴都是水冷的,如果温度太低就会很容易冻住主轴和循环水管,很容易损坏主轴。目前多采用变频器驱动异步交流电机来实现,小功率无感矢量型变频器,其体积小、高性价比,多应用于主轴功率低于3.7KW的雕刻机系统。雕刻机的电机铜损和铁损都会以发热的形式表现出来,而影响电机的效率。步进电机一般追求定位精度和力矩输出。我们知道3名技术工人正对一台二拖八木工雕刻机进行调试,不到十分钟,8块花板上雕刻出了8朵玫瑰花。可以想象我们的橱柜门雕刻机在这样的一个高效的运转下,不仅是我们的主轴还是电机都会有极大的磨损和偏移。一旦橱柜门雕刻机的刻刀发生了偏移,就不要说玫瑰花这样的高精密操作,就是普通的雕刻都会出现很大的、很严重的偏差。因此在我们的实际生产过程中可以用手触摸1-2秒以上,不超过60度;用手只能碰一下,大约在70-80度;滴几滴水迅速气化,则90度以上了,就是减少铜损和铁损。这种情况下我们可以选择防冻液代替水,如果条件可以的话在购买雕刻机时主轴最好选择风冷而不是水冷。当然对橱柜门雕刻机的导轨(方轨或圆规)和齿条要经常清理和上油保养,对电线要检查是否老化或有折断,以免造成漏电情况。在一些重型石材的加工时重型石材雕刻机区别于一般轻型的橱柜门雕刻机,不仅仅因为它的承重力比较轻型机器强,更体现在它采用齿条传动的方式雕刻效率高,在这样的情况下我们的橱柜门雕刻机的效率比较低,电流一般比较大,且谐波成分高,电流交变的频率也随转速而变化,因而步进电机普遍存在发热情况,且情况比一般交流电机严重。