

# 丰台翻板车库门丰台别墅车库门 丰台电动车库门

产品名称	丰台翻板车库门丰台别墅车库门 丰台电动车库门
公司名称	北京尚恒工程管理有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区驼房营路甲1号院(将台孵化器0053号)
联系电话	15011079492 15911062959

## 产品详情

多年经验技术人员专业安装服务验收合格再付款 15911062959

免费上门测量

免费上门安装

质保一年

价格实惠,品质保障,货比三家不吃亏

销售,安装,维修一体化服务

专业团队最快4小时安装完成

7\*24小时上门服务

1小时到现场

适用场景

服务区域东城区/西城区/朝阳区/海淀区/丰台区/石景山区/通州区/大兴区/昌平区/顺义区/房山区/燕郊/北京周边

先安装后付款,测量安装一站式服务

1小时到达现场,凡我厂家安装质保3年,中途损坏免费维修先安装后付款,电话15911062959

## 结构设计问题

防火门的结构设计对防火门的耐火隔热性能具有直接的影响，部分企业的防火门产品在申请证书和检验过程中，尽可能的减少门扇的开孔数量和大小，增加门扇的厚度，减少门扇上亮窗的防火玻璃开口面积。但到了工程现场，许多产品根据客户需要和美观需要进行了改造，开设了猫眼、改变了防火锁型号和结构，改变了门扇亮窗所使用的防火玻璃类型，取消了闭门器和顺序器，甚至改变了门扇的设计结构，导致防火门防火性能的降低。

## 降低原材料标准

防火门在获证检验过程中，申报使用的材料基本都能达到或超过国家标准，但在工程使用中，为降低成本，却故意选用标准较低的原材料。如钢质防火门，门扇钢板国家标准要求为0.8mm，但部分企业常常选用0.75mm甚至更薄的钢板；门芯板的常用设计密度为360kg/m<sup>3</sup>，但实际应用中的门芯板密度很多只有设计密度的2/3甚至更低；木质防火门必须使用经过阻燃处理的木料，但很多产品未经阻燃处理或阻燃处理不达标，阻燃耐火性能有限。

## 4、产品型号的设计选用与实际要求不符

建筑在工程设计过程中，已对建筑通道的疏散宽度、开口方向作了要求，但在产品选用安装过程中，由于各防火门产品规格型号和施工队的安装方式不一致，使防火门的实际开口宽度达不到设计宽度或开口方向错误，导致疏散通道疏散能力的不足，造成了火灾隐患。还有部分建筑在不能使用常开式防火门的地方安装常开式防火门，或常开式防火门设置不规范，增加了防火分隔失效的几率。

## 重点细查项目

一、市场准入证明和产品来源文件应检查防火门产品是否具有与型号相对应的认可证书和检验报告，并检查防火门产品是否具有相关的供货证明、采购合同文件等相关产品来源证明，确保产品符合认证制度要求且来源合法。

二、铭牌和标记防火门产品上应有产品标志、质量检验合格标志和认证标志，并应在明显位置固定有永久性铭牌，铭牌的材料应为铝质或不锈钢等金属材质，且铭牌上应有完整、准确的制造厂名称、厂址、商标、产品名称、规格型号、耐火性能、执行标准、制造日期等信息内容。

三、防火门的整体外形结构应首先重点检查防火门整体外形、长宽尺寸和双扇门的两个门扇所占比例，核对是否与认可证书内容相符，防止整体外形尺寸超出认可证书范围，对双扇门或子母门的门扇尺寸，应保证其较大的门扇尺寸不大于其获证产品的门扇的尺寸。

四、门扇厚度应在现场对抽检的防火门门扇的实际厚度进行测量，确保实际厚度能符合检验报告样品标称厚度的要求，若门扇上存在压型结构，应测量门扇上压型的深度是否与检验报告申报的标称深度相符，且不应大于检验型号标称的压型深度。